

Originalbetriebsanleitung

Vakuum-Verpackungsmaschinen **Automatische Inline-**Siegelmaschinen Industriemodelle (TSK350, TSK470)



ERME AG SWISS VACUUM SOLUTIONS

Grossmattstrasse 25 CH-8964 Rudolfstetten

T +41 (0)56 633 74 18 F +41 (0)56 633 75 18

erme.ch info@erme.ch

Dokumentversion: 1.0

Ausgabedatum: November 2018

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt und ausschliesslich für interne Zwecke bestimmt. Überlassung der Betriebsanleitung an Dritte, Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form - auch auszugsweise - sowie Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers, ausser für interne Zwecke, nicht gestattet.

Inhaltsverzeichnis

ı Al	emeines	6
1.1	Gegenstand dieser Anleitung	6
1.2	Zielgruppe	€
1.3	Informationen zu dieser Anleitung	ī
1.4	Weitere Informationsquellen	13
1.5	Haftungsbeschränkungen	13
1.6	Urheberschutz	14
1.7	Garantiebestimmungen	14
1.8	Kundendienst	14
1.9	Produktbeobachtung	14
2 Sid	nerheit	15
2.1	Allgemeines	15
2.2	Bestimmungsgemässe Verwendung	
2.3	Grundlegende Sicherheitshinweise	16
2.4	Besondere Gefahren / Restrisiken	17 17 18 18
2.5	Geräuschemission	19
2.6	Verantwortung des Betreibers	19
2.7	Personalanforderungen	20 2
2.8	Persönliche Schutzausrüstung	22
2.9	Sicherheitseinrichtungen an der Maschine	22
2.1	Beschilderung an der Maschine	23
2.1	Verbot von Umbauten	24
2.1	Ersatzteile	24
2.1	Hilfs- und Betriebsstoffe	24
2.1	Massnahmen zur Unfallverhütung	25
	4.17.4 IVIGSSITATITICIT UCI UTITALICIT	Z3

3	Tech	hnische Daten	. 26
	3.1	Maschinendaten	26
	3.2	Schalennutzung	27
	3.3	Umgebungsbedingungen	27
	3.4	Typenschild	27
4	Aufl	bau und Funktion	. 28
	4.1	Funktionsbeschreibung	28
	4.2	Maschinenübersicht	29
	4.3	Bedienpanel	30
	4.4	Digital-Thermostat	31
	4.5	Beschreibung der Bedienoberfläche	32
		4.5.1 Aufbau der Bildschirmanzeige	
		4.5.2 Beschreibung der Menüseiten	
	4.6	Optionen	
5	Trar	nsport	51
	5.1	Sicherheitshinweise	51
	5.2	Qualifikation des Personals	52
	5.3	Transportinspektion	52
	5.4	Verpackung	52
6	Inst	allation	. 53
	6.1	Sicherheitshinweise	53
	6.2	Elektrischer Anschluss	54
	6.3	Druckluftanschluss	55
	6.4	Anschluss Schutzgas	55
7	Bedi	ienung / Betrieb	. 56
	7.1	Sicherheitshinweise	
	7.2	Anforderungen an den Aufstellort	56
	7.3	Folienrolle einsetzen	57
	7.4	Folie einziehen	58
	7.5	Restfolienrolle entnehmen	60
	7.6	Formatwechsel	61
		7.6.1 Allgemeines	
		7.6.2 Austausch der Schweissplatte	
		7.6.4 Austausch des Führungsträgers	
		7.6.5 Austausch der Ladefläche	
	7.7	Maschine für Schutzbegasung vorbereiten	69
	7.8	Einschalten	70
	7.9	Ausschalten	70
	7.10	Stillsetzen im Notfall	70

7.11	Wiedereinschalten nach einem Notfall	70
7.12	Maschine vorbereiten	71
7.13	Schweisstemperatur einstellen	71
7.14	Vakuumiervorgang starten	72
7.15	Tätigkeiten nach Gebrauch	72
8 Stöi	rungsbehebung	73
8.1	Sicherheitshinweise	
8.2	Qualifikation des Personals	74
8.3	Hinweise zur Störungsbehebung	74
8.4	Störungsanzeigen	74
9 Rein	nigung	80
9.1	Sicherheitshinweise	80
9.2	Qualifikation des Personals	81
9.3	Maschine reinigen	81
10 War	tung	82
10.1	Sicherheitshinweise	82
10.2	Qualifikation des Personals	83
10.3	Wartungsübersicht	84
11 Aus	serbetriebnahme und Entsorgung	85
11.1	Sicherheitshinweise	
11.2	Qualifikation des Personals	86
11.3	Ausserbetriebnahme	86
	11.3.1 Vorübergehende Ausserbetriebnahme	
11 1	11.3.2 Endgültige Ausserbetriebnahme / Demontage	
11.4	Entsorgung	
12 Kan	formitätsorklärung	99

1 | Allgemeines Erme AG

1 Allgemeines

1.1 Gegenstand dieser Anleitung

Die hier beschriebene automatische Vakuum-Inline-Siegelmaschine wurde hergestellt und in Verkehr gebracht von:

ERME AG SWISS VACUUM SOLUTIONS

Kontaktdaten (siehe Impressum Seite 2)

1.2 Zielgruppe

Zielgruppen für diese Betriebsanleitung sind neben dem Betreiber:

- Fachkräfte, die vom Betreiber mit Montage- und Installationsarbeiten betraut wurden.
- Bedienpersonal Hinweise zur Bedienung und Reinigung.
- Wartungspersonal Hinweise zur Störungsbehebung und Instandhaltung.
- Fachkräfte, die vom Betreiber mit der Durchführung von Prüfungen und der Instandhaltung betraut wurden.

Erme AG Allgemeines | 1

1.3 Informationen zu dieser Anleitung

1.3.1 Hinweise zum Inhalt

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise zum Umgang mit der Maschine während der Installation, der Inbetriebnahme, des Betriebs, der Wartung und der Pflege sowie zur Demontage und Entsorgung.

Voraussetzung für das sichere, bestimmungsgemässe und wirtschaftliche Arbeiten an und mit der Maschine ist die Einhaltung aller angegebenen Warnhinweise und Handlungsanweisungen.

Ihre Beachtung hilft Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer der Maschine zu erhöhen.

Darüber hinaus müssen die für den Einsatzort der Maschine geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

Die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchlesen. Sie ist Produktbestandteil und muss für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Neben dieser Betriebsanleitung gelten die in der Gesamtdokumentation befindlichen Betriebsanleitungen der verbauten Komponenten der jeweiligen Zulieferer. Siehe Kapitel Weitere Informationsquellen.



HINWEIS

▶ Die darin enthaltenen Hinweise – insbesondere die Warnhinweise
 – beachten.

1.3.2 Hinweise zur Verwendung

Anleitungen und Systemreaktionen

Vom Bedienpersonal auszuführende Handlungsschritte sind fortlaufend dargestellt. Die Reihenfolge der Schritte muss eingehalten werden. Die Systemreaktionen auf die jeweilige Bedienhandlung sind durch einen Pfeil markiert.

Beispiel:

- ✓ Voraussetzung
- 1 Handlungsschritt 1
- ⇒ Reaktion auf Handlungsschritt 1

Aufzählungen

Aufzählungen ohne zwingende Reihenfolge sind als Liste mit vorangestelltem Aufzählungszeichen dargestellt.

Beispiel:

- Punkt 1
 - Punkt 1, Unterpunkt A

Inline-Siegelmaschinen 7 / 88

1 | Allgemeines Erme AG

- Punkt 2

Aufzählungen mit zwingender Reihenfolge sind als Liste mit vorangestellter Nummerierung dargestellt.

Beispiel:

- 1. Erstens
- 2. Zweitens

Verweise auf Kapitel / Seiten

Hinweise auf bestimmte Kapitel, in denen Vorgehensweisen und Anweisungen beschrieben sind, werden als aktive Links dargestellt.

Beispiel: (siehe Kapitel A [▶ 7])

Erme AG Allgemeines | 1


1.3.3 Verwendete Symbole

Piktogramme

Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Warnhinweise sind zusätzlich mit Piktogrammen versehen, um die Art der möglichen Gefährdung deutlich zu machen.

Folgende Piktogramme werden verwendet:

Allgemeine Symbole




Warnsymbole

Symbol	Bedeutung
	Allgemeiner Warnhinweis
4	Gefahr durch Elektrizität
	Gefahr durch heisse Oberflächen
	Einzugsgefahr
	Gefahr von Handverletzungen
	Quetschgefahr

Inline-Siegelmaschinen 9 / 88

1 | Allgemeines Erme AG

Gebotszeichen



Verbotszeichen

Symbol	Bedeutung
	Schutzeinrichtungen nicht entfernen

Erme AG Allgemeines | 1

1.3.4 Aufbau der Warnhinweise

Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Warnhinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmass der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

Das Warnsymbol weist zusätzlich auf die Art der Gefährdung hin.

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:



∆GEFAHR

Lebensgefahr!

Folgen bei Nichtbeachtung...

▶ Hinweise zur Vermeidung

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, führt dies zum Tod oder zu schwersten Verletzungen.

Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerster Verletzungen von Personen zu vermeiden.



MARNUNG

Verletzungsgefahr!

Folgen bei Nichtbeachtung...

▶ Hinweise zur Vermeidung

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die mögliche Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.



AVORSICHT

Personenschaden durch...

Folgen bei Nichtbeachtung...

▶ Hinweise zur Vermeidung

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu leichten oder gemässigten Verletzungen führen.

Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

Inline-Siegelmaschinen 11 / 88

1 | Allgemeines Erme AG



ACHTUNG

Sachschaden durch...

Folgen bei Nichtbeachtung...

▶ Hinweise zur Vermeidung

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche Sachbeschädigung.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann es zu Sachbeschädigungen kommen.

Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachbeschädigungen zu vermeiden.



SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Sicheres Arbeiten während...

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise durchführen:

▶ Hinweise zum sicheren Arbeiten

Dieser Hinweis enthält wichtige Informationen und Hinweise zum sicheren Arbeiten während der nachfolgenden Handlungsschritte.

Die Anweisungen in diesem Hinweis befolgen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.



HINWEIS

Hinweistext...

Folgen

Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die für die weitere Bearbeitung wichtig sind oder den beschriebenen Arbeitsschritt erleichtern.

Erme AG Allgemeines | 1

1.4 Weitere Informationsquellen

Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung zur Maschine enthaltenen Hinweisen müssen auch die in den nachfolgend aufgeführten Informationsquellen enthaltenen Informationen berücksichtigt werden:

- Informationen auf der Beschilderung an der Maschine
- Betriebsanleitungen der verwendeten Baugruppen und Zukaufteile
- Betriebsanweisungen des Betreibers
- Sicherheitsdatenblätter von Hilfs- und Betriebsstoffen
- Örtliche Unfallverhütungsvorschriften und regionale Bestimmungen am Einsatzort der Maschine
- Datenblätter verbauter Komponenten



HINWEIS

▶ Die dort enthaltenen Hinweise – insbesondere die Sicherheitshinweise – beachten.

1.5 Haftungsbeschränkungen

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie langjähriger Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung der in dieser Betriebsanleitung behandelten Maschine behalten wir uns vor. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Betriebsstörungen aufgrund von:

- Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung
- nicht bestimmungsgemässer Verwendung
- Einsatz von nicht oder nicht ausreichend ausgebildetem Personal
- Verwendung unzulässiger Betriebsmittel
- fehlerhaftem Anschluss
- Nichtverwendung von Originalersatz- und Zubehörteilen
- technischen Veränderungen und Umbauten, wenn diese nicht mit dem Hersteller abgestimmt wurden
- Nichtdurchführung vorgeschriebener Instandhaltungsarbeiten
- Durchführung von Schweissarbeiten an der Maschine

Für etwaige Fehler oder Unterlassungen unsererseits haftet der Hersteller, unter Ausschluss weiterer Ansprüche, im Rahmen der im Vertrag eingegangenen Gewährleistungsverpflichtungen. Ansprüche auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet werden, sind ausgeschlossen.

Inline-Siegelmaschinen 13 / 88

1 | Allgemeines Erme AG

1.6 Urheberschutz

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), auch teilweise, sowie inhaltliche und technische Änderungen vorbehalten.

1.7 Garantiebestimmungen

Die Firma ERME AG gewährt gemäss Kaufvertrag die entsprechende Garantie ab dem Lieferdatum der Maschine.

Die Garantie erstreckt sich auf Material- und Fertigungsfehler, die bei einer normalen Beanspruchung auftreten (Einschichtbetrieb).

Unsachgemässe Bedienung, falsche elektrische Installationen und Verschleissteile sind von der Garantie ausgenommen.

Grundsätzlich gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen".

1.8 Kundendienst

Für Kundendienstleitungen folgende Informationen bereithalten:

- Maschinen-Typ (siehe Typenschild auf der Maschine)
- Kaufdatum (siehe Kaufbeleg)

Kontaktdaten (siehe Impressum Seite 2)



HINWEIS

Dem Betreiber der Maschine wird empfohlen, mit ERME AG einen Wartungsvertrag abzuschliessen.

Dadurch ist gewährleistet, dass die Maschine regelmässig von unserem Servicepersonal gewartet wird und notwendige Verschleiss- und Ersatzteile ohne lange Lieferzeiten zur Verfügung stehen.

1.9 Produktbeobachtung

Die Firma ERME AG beobachtet ihre Maschinen auch nach der Auslieferung. Informieren Sie uns daher bitte über:

- aufgetretene Unfälle;
- Probleme, die beim Einsatz der Maschine auftreten;
- Fehlfunktionen, die in bestimmten Betriebssituationen auftreten;
- Erfahrungen, die für andere Benutzer wichtig sein können.

Kontaktdaten: Siehe Impressum auf Seite 2.

Erme AG Sicherheit | 2

2 Sicherheit

2.1 Allgemeines

Dieses Kapitel gibt wichtige Hinweise zu allen Sicherheitsaspekten für den optimalen Schutz des Personals sowie den sicheren und störungsfreien Betrieb.

Neben den in diesem Kapitel angegebenen allgemeinen Sicherheitshinweisen werden in jedem Handlungskapitel weitere, für das entsprechende Kapitel relevante, Sicherheitshinweise angegeben.

Gefährdungen, die bei einem speziellen Handlungsschritt auftreten können, sind vor dem Handlungsschritt beschrieben.

Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieser Maschine ist die Kenntnis der Sicherheits- und Benutzerhinweise in dieser Betriebsanleitung.

Bei Nichtbeachtung der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen können erhebliche Gefahren entstehen.



SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

- ▶ Die hier aufgeführten Warnhinweise und Anweisungen unbedingt beachten.
- ▶ Diese Betriebsanleitung immer am Einsatzort der Maschine aufbewahren.
- ▶ Die Betriebsanleitung muss für Bediener und Wartungspersonal jederzeit frei zugänglich sein.

2.2 Bestimmungsgemässe Verwendung

Die Maschine ist ausschliesslich zum Vakuumversiegeln von Lebensmittelbehältern bestimmt.

Die Maschine darf ausschliesslich unter den vom Hersteller definierten technischen Daten und Betriebsbedingungen eingesetzt werden.

Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss.

Die im Abschnitt "**Technische Daten** [▶ 26]" angegebenen zulässigen Werte müssen eingehalten werden.

Inline-Siegelmaschinen 15 / 88

2 | Sicherheit Erme AG

2.2.1 Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Jede Verwendung für einen anderen als den oben genannten Einsatzzweck gilt als nicht bestimmungsgemäss.

Das Risiko einer nichtbestimmungsgemässen Verwendung oder einer Fehlanwendung trägt allein der Betreiber.

Fehlgebrauch liegt zum Beispiel vor, wenn

- die Maschine nicht bestimmungsgemäss verwendet wird.
- die Angaben in dieser Betriebsanleitung nicht strikt eingehalten werden.
- Änderungen an der Maschine vorgenommen werden.
- die Maschine im Ex-Schutzbereich eingesetzt wird.
- die Maschine in ESD (electrostatic discharge) geschützten Abteilungen eingesetzt wird.
- aggressive, entzündbare Flüssigkeiten wie z.B. Petroleum, Benzole, Benzin (explosive Dämpfe!) sowie infektiöse Substanzen, Lebewesen und Material, dessen Verarbeitung gegen Gesetz oder gute Sitten verstösst, verpackt werden.

2.3 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die Maschine ist gemäss der aktuellen Richtlinie nach dem neuesten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Bei der Verwendung der Maschine können dennoch Gefahren und Beeinträchtigungen entstehen:

- Für Leib und Leben der Bediener oder Dritter
- Für Leib und Leben des Wartungspersonals
- Für die Maschine selbst
- An anderen Sachwerten

Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb der Maschine ist die Kenntnis der Sicherheits- und Benutzerhinweise in dieser Anleitung.

Die Maschine ausser Reichweite von Kindern aufstellen.

Die Maschine regelmässig reinigen.

Service- und Reparaturarbeiten nur vom ERME Kundendienst oder autorisierten Händlern ausführen lassen.

Erme AG Sicherheit | 2

2.4 Besondere Gefahren / Restrisiken

2.4.1 Gefahr durch elektrischen Strom

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

- Die Maschine nicht benutzen, wenn elektrische Leitungen, Stecker oder isolierende Gehäuse beschädigt sind. Kontrollen nach den in der Betriebsanleitung angegebenen Fristen für wiederkehrende Prüfungen / Inspektionen durchführen.
- Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäss den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.
- Festgestellte M\u00e4ngel an elektrischen Baugruppen / Betriebsmitteln m\u00fcssen unverz\u00e4glich behoben werden. Besteht bis dahin eine akute Gefahr, so darf die Maschine, die Baugruppe bzw. das Betriebsmittel in dem mangelhaften Zustand nicht benutzt werden.
- Maschinenteile, an denen Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden, müssen – falls vorgeschrieben – spannungsfrei geschaltet werden. Die freigeschalteten Teile zuerst auf Spannungsfreiheit prüfen, dann erden und kurzschliessen sowie benachbarte, unter Spannung stehende Teile, isolieren!
- Sind Arbeiten an Spannung führenden Teilen notwendig, eine zweite Person hinzuziehen, die im Notfall den Hauptschalter mit Spannungsauslösung betätigt. Arbeitsbereich mit einer rotweissen Sicherungskette und einem Warnschild absperren. Nur spannungsisoliertes Werkzeug benutzen!

2.4.2 Gefahr durch heisse Oberflächen

Heisse Oberflächen können schwere Verletzungen verursachen.

Während des Betriebs erhitzt sich die Maschine stark.

- Schutzvorkehrungen gegen Brand, Verbrennungen und Überhitzung treffen.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Die Maschine und im Besonderen die Schweissplatte nicht berühren.
- Nach Beenden des Betriebs die Maschine ausreichend abkühlen lassen.

Inline-Siegelmaschinen 17 / 88

2 | Sicherheit Erme AG

2.4.3 Gefahr durch unter Druck stehende Bauteile

Durch unter hohem Druck stehende Bauteile können schwere Verletzungen entstehen.

- Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten alle unter Druck stehende Bauteile der Maschine drucklos schalten (Hierbei Druckspeicher berücksichtigen)!
- Unter Druck stehende Bauteile regelmässig kontrollieren.
- Schlauchleitungen in vorbeugender Instandhaltung regelmässig auswechseln, auch wenn keine Beschädigungen zu erkennen sind!
- Die in der Betriebsanleitung aufgeführten Warnhinweise und Anweisungen beachten.
- Bei Arbeiten an der Maschine die persönliche Schutzausrüstung tragen.

2.4.4 Gefahr durch sauerstoffverdrängende Gase

Erstickungsgefahr durch hohe Schutzgas-Konzentrationen.

Höhere Schutzgas-Konzentrationen können erstickend wirken, da sie den Luftsauerstoff verdrängen.

- Maschine ausschliesslich an einem gut belüfteten Ort betreiben.
 Gegebenenfalls Raumluftüberwachung installieren.
- Lüftungsschlitze und Öffnungen frei und sauber halten.
- Sicherstellen, dass die Schutzgas-Ausrüstung regelmässig auf Leckagen geprüft wird
- Zum sicheren Umgang das Sicherheitsdatenblatt des Schutzgases beachten.

2.4.5 Einzugs- und Quetschgefahr

Durch bewegliche mechanische Teile besteht Einzugs- und Quetschgefahr.

- Warnschilder beachten.
- Niemals in die bewegten Teile greifen.
- Keine Schutzeinrichtungen entfernen.

Erme AG Sicherheit | 2

2.5 Geräuschemission

Die Geräuschemission der Maschine den technischen Daten entnehmen (siehe "Technische Daten [> 26]").

Zur Beurteilung des Gesamt-Schallpegels am Einsatzort der Maschine die örtlichen Lärmschutzvorgaben beachten und ggf. eine Messung durchführen.

2.6 Verantwortung des Betreibers

Beim Einsatz der Maschine im gewerblichen Bereich unterliegt der Betreiber den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Neben den Arbeitssicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung müssen die für den Einsatzbereich der Maschine gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

Der Betreiber muss

- sich über die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informieren und in einer Gefährdungsbeurteilung zusätzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen Arbeitsbedingungen am Einsatzort der Maschine ergeben. Diese muss er in Form von Betriebsanweisungen für den Betrieb der Maschine umsetzen.
- während der gesamten Einsatzzeit der Maschine prüfen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen und diese falls erforderlich anpassen.
- Gefahrenstellen, die zwischen der Maschine und weiteren bauseitigen Einrichtungen entstehen, sichern.
- die Zuständigkeiten für Installation, Bedienung, Wartung und Reinigung eindeutig regeln und festlegen.
- die Maschinenführer-Verantwortung festlegen und ihm das Ablehnen sicherheitswidriger Anweisungen Dritter ermöglichen!
- dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit der Maschine umgehen, die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.
 Darüber hinaus muss er das Personal in regelmässigen Abständen schulen und über die Gefahren informieren.
- dafür sorgen, dass diese Betriebsanleitung und alle weiteren geltende Vorschriften dem Bedien- und Wartungspersonal zugänglich sind.
- das sicherheits- und gefahrenbewusste Arbeiten des Personals unter Beachtung der Betriebsanleitung regelmässig kontrollieren.
- dem Personal die erforderliche Schutzausrüstung bereitstellen.
- dafür sorgen, dass bei Überschreitung des zulässigen Lärmpegels (85 dB(A)) am Einsatzort Gehörschutz getragen wird.

Weiterhin ist der Betreiber dafür verantwortlich, dass die Maschine in technisch einwandfreiem Zustand ist. Daher gilt Folgendes:

- Der Betreiber muss dafür sorgen, dass die in dieser Betriebsanleitung festgelegten Reinigungs- und Wartungsintervalle eingehalten werden.
- Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen regelmässig auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit überprüfen lassen.

Inline-Siegelmaschinen 19 / 88

2 | Sicherheit Erme AG

2.7 Personalanforderungen

2.7.1 Qualifikation des Personals

Unsachgemässer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

– Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationen für verschiedene Tätigkeitsbereiche benannt:

Unterwiesene Person

 Die unterwiesene Person wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber über die ihr aufgetragenen Arbeiten und mögliche Gefahren bei unsachgemässem Verhalten unterrichtet.

Fachpersonal

 Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Elektrofachkraft

- ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Maschinen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.
 - Die Elektrofachkraft ist für den speziellen Einsatzort, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

Als Personal sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Arbeit zuverlässig ausführen. Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, wie z.B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind nicht zugelassen.

Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches Personal nur unter ständiger Aufsicht einer erfahrenen Person an der Maschine tätig werden lassen!

Die Maschine kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Maschine unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.



HINWEIS

Bei der Personalauswahl die am Einsatzort geltenden alters- und berufsspezifischen Vorschriften beachten.

Erme AG Sicherheit | 2

2.7.2 Unbefugte

Unbefugte Personen, die die beschriebenen Anforderungen nicht erfüllen, kennen die Gefahren im Arbeitsbereich nicht.

- Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Im Zweifel Personen ansprechen und sie aus dem Arbeitsbereich weisen.
- Die Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbefugte im Arbeitsbereich aufhalten.

2.7.3 Unterweisung

Das Personal muss regelmässig vom Betreiber unterwiesen werden.



HINWEIS

Zur besseren Nachverfolgung die Durchführung der Unterweisungen protokollieren und von den Teilnehmern gegen Unterschrift quittieren lassen.

Inline-Siegelmaschinen 21 / 88

2 | Sicherheit Erme AG

2.8 Persönliche Schutzausrüstung

Bei der Arbeit ist das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich, um die Gesundheitsgefahren zu minimieren.

- Die für die jeweilige Arbeit notwendige Schutzausrüstung während der Arbeit stets tragen.
- Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen.
- Die durch den Betreiber festgelegten Sicherheitsanforderungen einhalten.

Folgende Schutzausrüstung bei besonderen Arbeiten tragen:



Sicherheitsschuhwerk mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Sicherheitssohle.



Arbeitshandschuhe zum Schutz vor Verletzungen.

2.9 Sicherheitseinrichtungen an der Maschine

Fehlende oder nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen können schwerste Verletzungen verursachen.

- Die Maschine nur betreiben, wenn alle Sicherheitseinrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind.
- Vor Arbeitsbeginn prüfen, ob die Sicherheitseinrichtungen funktionstüchtig und richtig installiert sind.
- Sicherheitseinrichtungen niemals ausser Kraft setzen.
- Sicherstellen, dass Sicherheitseinrichtungen jederzeit frei zugänglich sind.

Die Maschine wurde nach den in der Europäischen Union geltenden gesetzlichen Bestimmungen gefertigt.

Dennoch können von der Maschine Gefahren ausgehen, wenn sie unsachgemäss oder nicht in ordnungsgemässem Zustand betrieben wird. Konstruktiv nicht auszuschliessende Gefahrenstellen sind mit Schutzeinrichtungen versehen und gegebenenfalls durch Warnschilder an der Maschine und entsprechende Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung gekennzeichnet.

Die Maschine ist mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgerüstet:

- Warnschilder
- Sicherheits- und Druckbegrenzungsventile
- Die Motoren sind mit Motorschutzschaltern abgesichert.
- Schutzabdeckungen
- NOT-HALT-Taster auf dem Bedienpanel

Erme AG Sicherheit | 2

2.10 Beschilderung an der Maschine

Im Laufe der Zeit können Aufkleber und Schilder verschmutzen oder auf andere Weise unkenntlich werden.

- Alle Sicherheits-, Warn- und Bedienungshinweise in stets gut lesbarem Zustand halten.
- Beschädigte Schilder oder Aufkleber sofort erneuern.

Die folgenden Symbole und Hinweisschilder befinden sich an der Maschine. Sie beziehen sich auf die unmittelbare Umgebung, in der sie angebracht sind.




Abb. 1: Beschilderung

1 Einzugsgefahr	2 Betriebsanleitung beachten
3 Schutzhandschuhe tragen	4 Typenschild (Maschinenrückseite)
5 Quetschgefahr	6 auf Maschinerückseite:
	Warnung vor elektrischer Spannung
	Sicherheitsschrauben nicht entfernen
7 Schneidgefahr:	8 Allgemeine Warnung
Achtung: Messer	Kein Mehl oder flüssige Produkte ansaugen und keine heissen Speisen verpacken.
9 Sicherheitsschrauben nicht entfernen	10 Schutzeinrichtungen nicht entfernen
11 Quetschgefahr	12 Gefahr durch heisse Oberflächen

Inline-Siegelmaschinen 23 / 88

2 | Sicherheit Erme AG

2.11 Verbot von Umbauten

Jegliche Umbauten und Veränderungen an der Maschine, insbesondere das Entfernen oder Manipulieren der Sicherheitseinrichtungen, sind verboten.

Bei eigenmächtigen Umbauten und Veränderungen der Maschine erlischt jegliche Haftung und Gewährleistung durch den Hersteller.

Das elektromagnetische Verhalten der Maschine kann durch Ergänzungen oder Veränderungen jeglicher Art beeinträchtigt werden. Deshalb keine Änderungen oder Ergänzungen an der Maschine ohne die Rücksprache und schriftliche Zustimmung des Herstellers vornehmen.

Das Öffnen des Gehäuses ist verboten.

2.12 Ersatzteile

Verletzungsgefahr durch falsche oder fehlerhafte Ersatzteile!

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall der Maschine führen und die Sicherheit gefährden.

- Nur Original- oder vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwenden.

Für Schäden aus der Verwendung von nicht vom Hersteller freigegebenen Ersatzund Verschleissteilen übernimmt der Hersteller keine Haftung.

2.13 Hilfs- und Betriebsstoffe

Verletzungsgefahr durch unzulässige Hilfs- und Betriebsstoffe!

Unzulässige Hilfs- und Betriebsstoffe können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall der Maschine führen und die Sicherheit gefährden.

 Nur die vom Hersteller angegebenen und freigegebenen Hilfs- und Betriebsstoffe verwenden.

Für Schäden aus der Verwendung von nicht vom Hersteller freigegebenen Hilfs- und Betriebsstoffen übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Erme AG Sicherheit | 2

2.14 Massnahmen zur Unfallverhütung

2.14.1 Vorbeugende Massnahmen

- 1 Stets auf Unfälle oder Feuer vorbereitet sein!
- 2 Erste-Hilfe-Einrichtungen (Verbandkasten, Decken usw.) und Feuerlöscher griffbereit aufbewahren.
- 3 Personal mit Unfallmelde-, Erste-Hilfe- und Rettungseinrichtungen vertraut machen.
- 4 Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge freihalten.

2.14.2 Massnahmen bei Unfällen

- 1 Maschine sofort stillsetzen.
- 2 Erste-Hilfe-Massnahmen einleiten.
- 3 Personen aus der Gefahrenzone bergen.
- 4 Verantwortlichen am Einsatzort informieren.
- 5 Rettungsdienst alarmieren.
- 6 Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge freimachen.

Inline-Siegelmaschinen 25 / 88

3 | Technische Daten Erme AG

3 Technische Daten

3.1 Maschinendaten

Modell	TSK350 In-line	TSK470 In-line	Einheit
Abmessungen Maschine (Breite x Tiefe x Höhe)	1930 x 810 x 1660	2500 x 990 x 1660	mm
Gesamtgewicht	420	520	kg
Spannungsversorgung	400 dreiphasig	400 dreiphasig	V
Frequenz	50	50	Hz
Saugleistung Vakuumpumpe	100	100	m³/h
Siegelung, max.	280 x 210	400 x 285	mm
Höhe der Schale, max.	90	100	mm
Breite Folienrolle, max.	350	470	mm
Durchmesser Folienrolle. max.	220	220	mm
Leistungsaufnahme	3,9	3,9	kW
Pneumatischer Anschluss	6	5	bar
Druckluftbedarf	200	200	l/min
Netzabsicherung	16	16	А
Geräuschemission	<70	<70	db(A)

Erme AG Technische Daten | 3

3.2 Schalennutzung

Modell	TSK350 In-line	TSK470 In-line	Abb.
1fach Nutzen	308 x 210 mm	400 x 275 mm	
	Skin 280 x 200	Skin 380 x 270 mm	
1fach Nutzen	Ø 210 mm	Ø 275 mm	
2fach Nutzen	148 x 210 mm	275 x 190 mm	
	Skin 120 x 200	Skin 270 x 180 mm	
2fach Nutzen	Ø 145 mm	Ø 190 mm	
3fach Nutzen	-	125 x 275 mm	
		Skin 280 x 190 mm	
3fach Nutzen	-	Ø 125 mm (min. 100 mm)	

3.3 Umgebungsbedingungen

Angabe	Wert	Einheit
Umgebungstemperaturbereich Betrieb	+10 +30	°C
Max. Luftfeuchtigkeit Betrieb (nicht kondensierend)	80	%
max. Höhe über N.N.	2000	m

3.4 Typenschild



Abb. 2: Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Maschine und enthält folgende Angaben:

- Anschrift des Herstellers
- Modellbezeichnung
- Baujahr
- Serien-Nr.
- Eingangsspannung
- Frequenz
- Leistung
- CE-Kennzeichnung

Inline-Siegelmaschinen 27 / 88

4 | Aufbau und Funktion Erme AG

4 Aufbau und Funktion

4.1 Funktionsbeschreibung

Die Maschine ist ausschliesslich zum Vakuumversiegeln von Lebensmittelbehältern bestimmt.

Der auf dem Zuführband platzierte Behälter wird bis zur Mitte der Glocke transportiert. Die für den Verpackungsvorgang benötigte Folie wird von einer Folienrolle abgewickelt und durch die Maschine geführt.

Durch Anheben der Glocke wird die Vakuumkammer geschlossen.

Mit Hilfe einer Vakuumpumpe wird dem Behälter mit dem Packgut die Luft entzogen. Anschliessend wird das entsprechende Schutzgas in die Vakuumkammer geleitet.


Der Behälter wird mit der Folie versiegelt. An den Rändern des Behälters wird die Folie gestanzt.

Nach Abschluss des Schweissvorganges wird die Vakuumkammer belüftet, und die Glocke wird abgesenkt.

Der verpackte Behälter wird über die Entladeöffnung aus der Maschine befördert. Ausserdem wird die Restfolie auf den Resteaufwickler aufgewickelt und dadurch die Folie für den laufenden Zyklus vorbereitet.

Erme AG Aufbau und Funktion | 4

4.2 Maschinenübersicht








Abb. 3: Vorderseite der Maschine

1 Bedienpanel	2 Antriebsmotor
	Restfolienaufwicklung
3 Restfolienaufwicklung	4 Produktausgabe
5 Wartungstür	6 Maschinengehäuse
7 Transportrollen	8 Feststellbremse
9 Führungsträger	10 Produktzuführung
11 Folienrolle	12 Maschinenhauptschalter
	(seitlich an der Maschine)
13 Ausgangsrutsche	14 Serialisierer
	(optional)

Inline-Siegelmaschinen 29 / 88

4 | Aufbau und Funktion Erme AG

4.3 Bedienpanel




Abb. 4: Bedienpanel

1 Touchscreen	2 NOT-HALT-Taster
3 Digital-Thermostat	4 Taste "Start Zyklus"
	Startet den Verpackungszyklus
5 Taste "Stopp Zyklus"	6 Buzzer
Stoppt den Verpackungszyklus	
7 Schalter "Manuelle	8 Taste "RESET"
Resteaufwicklung"	Setzt die Fehlermeldungen zurück
9 USB-Anschluss	

Erme AG Aufbau und Funktion | 4

4.4 Digital-Thermostat




Abb. 5: Digital-Thermostat

- 1 Display 2 Taste "U" 3 Taste "^" 4 Taste "v"
 - Dient zum Vergrössern des Temperaturwertes
- 5 Taste "P" Dient zum Auswählen und Speichern von Temperaturwerten
- 7 LED-Temperaturanzeiger (Temperatur OK) Leuchtet, wenn die Schweissplatte die eingestellte Temperatur erreicht hat
- 9 LED-Betriebskontrollleuchte Leuchtet nach dem Einschalten, bis die Schweissplatte die eingestellte Temperatur erreicht

- ohne Funktion
- Dient zum Verringern des Temperaturwertes
- 6 LED-Temperaturanzeiger (hohe Temperatur) Leuchtet, wenn die Temperatur der
- Schweissplatte höher ist als die eingestellte Temperatur 8 LED-Temperaturanzeiger (niedrige
 - Temperatur) Leuchtet, wenn die Temperatur der Schweissplatte geringer ist als die eingestellte Temperatur

Inline-Siegelmaschinen 31 / 88 4 | Aufbau und Funktion Erme AG

4.5 Beschreibung der Bedienoberfläche

4.5.1 Aufbau der Bildschirmanzeige




Abb. 6: Aufteilung des Anzeigebereiches

Nr.	Element	Funktion
1	Titelzeile	Anzeige
		 Maschinenbezeichnung (1a)
		 aktuelle Systemzeit (Datum und Uhrzeit) (1b) Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Datum und Uhrzeit" [▶ 41]
2	Darstellungsbereich	Darstellungsbereich für den Inhalt der aktuellen Seite
3	Fusszeile	Bedienfelder zum schnellen Navigieren zwischen den Menüseiten
3a	Bedienfeld "	Bei Betätigung wird die vorherige Maske angezeigt
3b	Bedienfeld "	Bei Betätigung wird die nächste Maske angezeigt

Erme AG Aufbau und Funktion | 4

4.5.2 Beschreibung der Menüseiten

4.5.2.1 Startseite

Nach dem Hochfahren der Steuerung und dem Zurücksetzen der Fehlermeldungen wird die Schweissplatte auf die über den Digital-Thermostat eingestellte Temperatur aufgeheizt und auf dem Display die Meldung "Niedrige Temperatur" – "Bitte warten" angezeigt. Nach Erreichen der eingestellten Temperatur wird die Startseite angezeigt.




Abb. 7: Startseite

Nr.	Element	Funktion
1	Auswahlfeld "Programm"	Dient zur Auswahl des gewünschten Programms. Nach der Auswahl wird der Programmname angezeigt.
2	Bedienfeld "MENU"	Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Menü" [> 34].
3	Anzeigefeld "Betriebszustand"	Zeigt den aktuellen Betriebszustand der Maschine an.
4	Bereich "Parameter"	Zeigt die im Programm definierten Parameter Vakuumwert, Gasstärke und Schweisszeit an.
		Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Einstellungen (Seite 1)" [> 36].
5	Bedienfeld "MANUELLE STEUERUNGEN"	Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Manuelle Steuerungen".

Inline-Siegelmaschinen 33 / 88

4 | Aufbau und Funktion Erme AG

4.5.2.2 Maske "Menü"




Abb. 8: Maske "Menü"

Nr.	Element	Funktion
1	Bedienfeld "PROGRAMM PARAMETERN"	Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Programmparameter" [> 35].
2	Bedienfeld "INPUT/OUTPUT"	Bei Betätigung öffnet sich die Maske "INPUT/ OUTPUT".
3	Bedienfeld "MASCHINEN PARAMETERN"	Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Maschinenparameter".
4	Bedienfeld "SPRACHE"	Bei Betätigung öffnet sich die Maske zur Auswahl der Systemsprache.

Erme AG Aufbau und Funktion | 4

4.5.2.3 Maske "Programmparameter"




Abb. 9: Maske "Programmparameter"

ERN" Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Einstellungen (Seite 1)" (Modus MAP) [36] oder die Maske "Einstellungen (Seite 1)" (Modus SKIN) [38], in Abhängigkeit der Stellung des Schalters "MODUS" auf der Maske "Einstellungen (Seite 2)" [40].
Bei Betätigung öffnet sich die Maske "USB Backups" [▶ 44].
ME Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Rezeptänderung" [▶ 42].
CHIV" Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Alarmarchiv" [▶ 43].
T" Bei Betätigung öffnet sich die Maske zur Eingabe eines Kennworts.
Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Service". Der Aufruf dieser Maske ist nur mit der entsprechenden Berechtigung möglich.

Inline-Siegelmaschinen 35 / 88

4 | Aufbau und Funktion Erme AG

4.5.2.4 Maske "Einstellungen (Seite 1)" (Modus MAP)




Abb. 10: Maske "Einstellungen (Seite 1)" (Modus MAP)

Nr.	Element	Funktion
1	Bereich "VAK"	Dient zur Änderung des Prozentsatzes des Vakuums im Inneren der Absaugkammer.
		Durch Betätigung der Taste "+" erhöht sich der Wert, durch Betätigung der Taste "-" verringert sich der Wert.
		Eingabebereich: 0 - 99%
		Der eingestellte Wert wird angezeigt.
2	Bereich "GAS"	Dient zur Änderung des Prozentsatzes des in die Absaugkammer eingefüllten Inertgases.
		Durch Betätigung der Taste "+" erhöht sich der Wert, durch Betätigung der Taste "-" verringert sich der Wert.
		Eingabebereich: 0 - 99%
		Der eingestellte Wert wird angezeigt.
		Bei Maschinen mit zwei Gaseingängen (OPTION) kann die Gasmenge für beide Eingänge separat eingestellt werden.
		Der Wert für die Gasmenge darf den eingestellten Vakuum-Wert nicht überschreiten.

Erme AG Aufbau und Funktion | 4

Nr.	Element	Funktion
3	Bereich "SCHW"	Dient zur Änderung der Schweisszeit.
		Durch Betätigung der Taste "+" erhöht sich der Wert, durch Betätigung der Taste "-" verringert sich der Wert.
		Eingabebereich: 0,0 - 9,9 Sekunden
		Der eingestellte Wert wird angezeigt.
		Bei einer Einstellung von 0,0 Sekunden wird der Leerlauf aktiviert.
4	Anzeigebereich "PROGRAMM"	Zeigt den aktuellen Programmnamen an.
5	Bereich "FOLIE"	Dient zur Änderung der Länge der abgewickelten Folie.
		Durch Betätigung der Taste "+" erhöht sich der Wert, durch Betätigung der Taste "-" verringert sich der Wert.
		Eingabebereich: 0 - 99
		Eine Einheit entspricht etwa 2 cm abgewickelter Folie.
		Der eingestellte Wert wird angezeigt.
		Bei einer Einstellung von 0 wird die Folienabwicklung deaktiviert.
6	Bedienfeld "	Bei Betätigung werden die Einstellungen gespeichert.

Inline-Siegelmaschinen 37 / 88

4 | Aufbau und Funktion Erme AG

4.5.2.5 Maske "Einstellungen (Seite 1)" (Modus SKIN)




Abb. 11: Maske "Einstellungen (Seite 1)" (Modus SKIN)

Funktion
Dient zur Änderung des Prozentsatzes des Vakuums im Inneren der Absaugkammer.
Durch Betätigung der Taste "+" erhöht sich der Wert, durch Betätigung der Taste "-" verringert sich der Wert.
Eingabebereich: O - 99%
Der eingestellte Wert wird angezeigt.
Dient zur Änderung der Vorheizzeit der Folie.
Durch Betätigung der Taste "+" erhöht sich der Wert, durch Betätigung der Taste "-" verringert sich der Wert.
Eingabebereich: 0,5 - 20,0 Sekunden
Der eingestellte Wert wird angezeigt.
Die Vorheizzeit der Folie hängt von den technischen Eigenschaften der Folie und der Temperatur der Schweissplatte ab.
Dient zur Änderung der Schweisszeit.
Durch Betätigung der Taste "+" erhöht sich der Wert, durch Betätigung der Taste "-" verringert sich der Wert.
Eingabebereich: 0,0 - 9,9 Sekunden
Der eingestellte Wert wird angezeigt.
Bei einer Einstellung von 0,0 Sekunden wird der Leerlauf aktiviert.

Erme AG Aufbau und Funktion | 4

Nr.	Element	Funktion
4	Anzeigebereich "PROGRAMM"	Zeigt den aktuellen Programmnamen an.
5	Bereich "FOLIE"	Dient zur Änderung der Länge der abgewickelten Folie.
		Durch Betätigung der Taste "+" erhöht sich der Wert, durch Betätigung der Taste "-" verringert sich der Wert.
		Eingabebereich: 0 - 99
		1 Einheit entspricht etwa 2 cm abgewickelter Folie.
		Der eingestellte Wert wird angezeigt.
		Bei einer Einstellung von 0 wird die Folienabwicklung deaktiviert.
6	Bedienfeld "	Bei Betätigung werden die Einstellungen gespeichert.

Inline-Siegelmaschinen 39 / 88

4 | Aufbau und Funktion Erme AG

4.5.2.6 Maske "Einstellungen (Seite 2)"




Abb. 12: Maske "Einstellungen (Seite 2)"

Nr.	Element	Funktion
1	Anzeigefeld "ANZAHL VON SCHALEN"	Zeigt die Anzahl der Schalen an.
2	Anzeigefeld "MESSUNG	Zeigt die Position der Schalen an.
	NACH VORNE"	Dieser Parameter dient zur Zentrierung der Schalen und kann nach Eingabe eines Passwortes geändert werden.
3	Anzeigefeld "MESSUNG	Zeigt die Position der Schiebestäbe an.
	NACH HINTEN"	Dieser Parameter dient zur Zentrierung der Schalen und kann nach Eingabe eines Passwortes geändert werden.
4	Schalter "Geschwindigkeit"	Dient zur Einstellung der Beladungsgeschwindigkeit.
		Einstellmöglichkeiten:
		Langsam = langsame Beladungsgeschwindigkeit
		Norm. = normale Beladungsgeschwindigkeit
5	Schalter "Serializator"	Dient zur Einstellung der Entladungsgeschwindigkeit (Option).
		Einstellmöglichkeiten:
		Langsam = langsame Entladungsgeschwindigkeit
		Norm. = normale Entladungsgeschwindigkeit

Erme AG Aufbau und Funktion | 4

Nr.	Element	Funktion
6	Schalter "Folie"	Dient zur Einstellung der Folienart (Option).
		Einstellmöglichkeiten:
		Bedr. = Folie mit Kerbe
		Norm. = transparente Folie ohne Kerbe
7	Schalter "Modus"	Dient zur Einstellung des Verpackungsmodus (Option).
		Einstellmöglichkeiten:
		V&G = Modus MAP ist aktiviert
		Norm. = Modus SKIN ist aktiviert

4.5.2.7 Maske "Datum und Uhrzeit"




Abb. 13: Maske "Datum und Uhrzeit"

Nr.	Element	Funktion
1	Eingabefelder "Uhrzeit"	Dient zum Einstellen der Uhrzeit.
2	Eingabefelder "Datum"	Dient zum Einstellen des Datums.
3	Bedienfeld "	Bei Betätigung werden die Einstellungen gespeichert.

Inline-Siegelmaschinen 41 / 88

4 | Aufbau und Funktion Erme AG

4.5.2.8 Maske "Rezeptänderung"




Abb. 14: Maske "Rezeptänderung"

Nr.	Element	Funktion
1	Auswahlfeld "Rezept"	Dient zur Auswahl des Rezepts.
		Nach der Auswahl wird der Programmname angezeigt.
2	Bedienfeld "Bestätig."	Bei Betätigung wird die Auswahl bestätigt, und die Startseite wird angezeigt.
3	Bedienfeld "Ändern"	Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Einstellungen (Seite 1)" [> 36].
4	Bedienfeld "Kopieren"	Bei Betätigung wird eine Kopie des gewählten Rezeptes unter neuem Namen abgespeichert.
5	Bedienfeld "Loeschen"	Bei Betätigung wird das gewählte Rezept gelöscht.

Erme AG Aufbau und Funktion | 4

4.5.2.9 Maske "Alarmarchiv" (Maschine)

Auf dieser Seite werden die Fehlermeldungen der Maschine angezeigt.




Abb. 15: Maske "Alarmarchiv" (Maschine)

4.5.2.10 Maske "Alarmarchiv" (Steuerung)

Auf dieser Seite werden die Fehlermeldungen der Steuerung angezeigt.



Abb. 16: Maske "Alarmarchiv" (Steuerung)

Inline-Siegelmaschinen 43 / 88

4 | Aufbau und Funktion Erme AG

4.5.2.11 Maske "USB Backup"




Abb. 17: Maske "USB Backup"

Nr.	Element	Funktion
1	Bedienfeld "USER ALARMS"	Bei Betätigung wird eine csv-Datei mit einer Liste der seit der letzten Speicherung aufgetretenen Maschinenfehlermeldungen auf der SD-Karte im HMI-Panel gespeichert.
2	Bedienfeld "SIEMENS ALARMS"	Bei Betätigung wird eine csv-Datei mit einer Liste der seit der letzten Speicherung aufgetretenen Steuerungsfehlermeldungen auf der SD-Karte im HMI-Panel gespeichert.
3	Bedienfeld "REZEPT"	Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Rezept Backup" [> 45].
4	Bedienfeld "Remove USB"	Nach Betätigung kann ein an der USB- Schnittstelle angeschlossener USB- Wechseldatenträger entfernt werden.
5	Bedienfeld "MACHINE DATAS"	Bei Betätigung wird eine csv-Datei mit einer Liste der Maschinenparameter auf der SD- Karte im HMI-Panel gespeichert.

Erme AG Aufbau und Funktion | 4

4.5.2.12 Maske "Rezept Backup"




Abb. 18: Maske "Rezept Backup"

Nr.	Element	Funktion
1	Bedienfeld "HMI -> USB"	Bei Betätigung wird die Datei "record1.csv" mit den auf dem HMI-Panel gespeicherten Verpackungsprogrammen auf einen an der USB-Schnittstelle angeschlossenen USB- Wechseldatenträger gespeichert.
2	Bedienfeld "USB -> HMI"	Bei Betätigung wird eine Sicherung der Verpackungsprogramme von einem USB- Wechseldatenträger wiederhergestellt.
		Auf dem an der USB-Schnittstelle angeschlossenen USB-Wechseldatenträger muss die Datei "record1.csv" vorhanden sein.
3	Bedienfeld "SD CARD -> HMI"	Bei Betätigung wird eine Sicherung der Verpackungsprogramme von der SD-Karte wiederhergestellt.
		Auf der SD-Karte muss die Datei "record1.csv" vorhanden sein.
4	Bedienfeld "Remove USB"	Nach Betätigung kann ein an der USB- Schnittstelle angeschlossener USB- Wechseldatenträger entfernt werden.
5	Bedienfeld "HIM -> SD CARD"	Bei Betätigung wird die Datei "record1.csv" mit den auf dem HMI-Panel gespeicherten Verpackungsprogrammen auf der SD-Karte gespeichert.
		Dies ist nur auf Serviceebene möglich.

Inline-Siegelmaschinen 45 / 88

4 | Aufbau und Funktion Erme AG

4.5.2.13 Maske "Manuelle Steuerungen"



Abb. 19: Maske "Manuelle Steuerungen"

Nr.	Element	Funktion
1	Bedienfeld "WERKZEUGWECHSEL"	Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Werkzeugwechsel" [▷ 47].
2	Bedienfeld "KAMMERSCHLIESSUNG"	Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Kammerschliessung" [> 48].
3	Bedienfeld "KETTENBEWEGUNG"	Bei Betätigung öffnet sich die Maske "Kettenbewegung" [> 49].

Erme AG Aufbau und Funktion | 4

4.5.2.14 Maske "Werkzeugwechsel"




Abb. 20: Maske "Werkzeugwechsel"

Nr.	Element	Funktion
1	Schalter "SCHALE"	Dient zur Positionierung der Schalenhalterung.
		Einstellmöglichkeiten:
		OBEN = Schalenhalterung an die obere Position bewegen
		UNTEN = Schalenhalterung an die untere Position bewegen
2	Schalter "SCHW.PLATTE"	Dient zur Positionierung der Schweissplattenhalterung.
		Einstellmöglichkeiten:
		OBEN = Schweissplattenhalterung an die obere Position bewegen
		UNTEN = Schweissplattenhalterung an die untere Position bewegen

Inline-Siegelmaschinen 47 / 88

4 | Aufbau und Funktion Erme AG

4.5.2.15 Maske "Kammerschliessung"

Diese Maske dient dazu, vor der Reinigung der Maschine die Absaugkammer zu schliessen, so dass sich während der Reinigung keine Wasser- und Schmutzreste im Inneren der Kammer ablagern und diese verschmutzen.




Abb. 21: Maske "Kammerschliessung"

Nr.	Element	Funktion
1	Bedienfeld "SCHLIESSEN"	Bei Betätigung wird die Absaugkammer geschlossen.
		Die Anzeige ändert sich in "ÖFFNEN". Bei erneuter Betätigung wird die Absaugkammer wieder geöffnet.
		Bei Betätigung der Taste "RESET" nach dem Einschalten der Maschine wird die Absaugkammer ebenfalls geöffnet.

Erme AG Aufbau und Funktion | 4

4.5.2.16 Maske "Kettenbewegung"




Abb. 22: Maske "Kettenbewegung"

Nr.	Element	Funktion
1	Bedienfeld "ENDE"	Bei Betätigung öffnet sich die Startseite [▶ 33].
2	Bedienfeld	Das Bedienfeld betätigen und betätigt halten, um die Kette vorwärts zu bewegen.
		Vorher sicherstellen, dass alle Schalen von der Ladefläche entfernt wurden, die Kette frei beweglich ist und keine Hindernisse vorhanden sind, die die Vorwärtsbewegung verhindern könnten.

4.5.2.17 Maske "Alarmanzeige"



Abb. 23: Maske "Alarmanzeige"

Diese Maske wird bei Auftreten einer Störung angezeigt.

Die Ursache für die angezeigte Störung beheben (siehe **Störungsbehebung** [▶ 73]) und die Taste "RESET" auf dem Bedienpanel drücken. Die Anzeige wechselt automatisch zur vorherigen Maske.

Inline-Siegelmaschinen 49 / 88

4 | Aufbau und Funktion Erme AG

4.5.2.18 Maske "Wartung durchführen"



Abb. 24: Maske "Wartung durchführen"

In regelmässigen Abständen muss die Maschine einer Wartung unterzogen werden. Dies wird durch Anzeige dieser Maske signalisiert.

Es wird empfohlen, den Kundendienst zwecks Durchführung dieser notwendigen Wartungsarbeiten zu kontaktieren.

Die verbleibende Zeit bis zur nächsten Wartung kann nach Eingabe eines Passwortes abgerufen werden.

4.6 Optionen

Die Maschine kann mit folgenden Optionen ausgerüstet sein:

- Vorrichtung, um die Schalen aufzureihen (nur für Werkzeuge mit doppelter Aufnahme)
- Ausdehnbare, fahrbare Rollenbahn aus Edelstahl (erweiterbar bis zu einer Länge von 3,5 m)
- Doppelter Gaseingang (für Gebrauch mit verschiedenen Gasmischungen)
- Zusätzliches Werkzeug für schnellen Werkzeugwechsel
- Option Skin Pack
- Förderband
- Automatische Etikettiermaschine
- Integriertes Modul für Fernwartung
- Schalenstapler

Erme AG Transport | 5

5 Transport

5.1 Sicherheitshinweise



SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Sicheres Arbeiten während des Transports!

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise durchführen:

- ▶ Die in Kapitel **Sicherheit** [▶ 15] aufgeführten Bestimmungen bei allen Arbeiten an / mit der Maschine einhalten.
- ➤ Sicherheitsbedenkliche Arbeitsweisen unterlassen. Transportarbeiten dürfen nur von dafür ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.
- Die Arbeiten nur gemäss den Vorschriften in dieser Betriebsanleitung durchführen.
- ▶ Die entsprechenden nationalen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und die örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften einhalten.
- ▶ Die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Schwere Lasten nur mit geeigneten Hebezeugen und Befestigungsmitteln an den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten anheben.
- Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten oder arbeiten.
- ▶ Die entsprechenden nationalen Vorschriften zum Transport von Gütern beachten (hierbei besonders auf die Ladungssicherung achten).
- ▶ Anhängeeinrichtungen einzelner Teile (z.B. Transportösen) nicht zum Transport weiterer Teile benutzen.
- ▶ Sicherstellen, dass keine Personen durch den Transport gefährdet werden.

Besondere Sicherheitshinweise

- Die Angaben auf der Verpackung zu den vorgesehenen Anschlagpunkten beachten.
- Nicht an hervorstehenden Maschinenteilen oder an Ösen angebauter Bauteile anschlagen. Auf sicheren Sitz der Anschlagmittel achten.
- Nur zugelassene Hebezeuge und Anschlagmittel mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden.
- Keine beschädigten Seile und / oder Riemen verwenden.

Inline-Siegelmaschinen 51 / 88

5 | Transport Erme AG

 Seile und Gurte nicht an scharfen Kanten und Ecken anlegen, nicht knoten und nicht verdrehen.

Aussermittiger Schwerpunkt

Packstücke können einen aussermittigen Schwerpunkt aufweisen. Bei falschem Anschlag kann das Packstück kippen und lebensgefährliche Verletzungen verursachen.

- Markierungen auf den Packstücken beachten.
- Den Kranhaken so anschlagen, dass er sich über dem Schwerpunkt befindet.

Unsachgemässer Transport

Bei unsachgemässem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

- Vor jedem Transport sicherstellen, dass die Maschine ordnungsgemäss verpackt ist.
- Die Maschine während des Transports nicht kippen und nur waagerecht transportieren.
- Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten.
- Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen.

5.2 Qualifikation des Personals

Transport, Verpackung und Lagerung darf nur von Personen durchgeführt werden, die

- aufgrund ihrer Ausbildung und Qualifikation dazu berechtigt sind.
- vom Betreiber der Maschine dazu beauftragt sind.

5.3 Transportinspektion

Nach Erhalt der Maschine:

- 1 Lieferumfang der Maschine den Auftragspapieren entnehmen und mit dem Lieferschein abgleichen.
- 2 Vollständigkeit der Lieferung anhand des Lieferscheins prüfen.
- 3 Lieferung auf sichtbare Schäden überprüfen.
- 4 Unvollständige oder beschädigte Lieferung umgehend dem Händler bzw. Lieferanten melden.

5.4 Verpackung

Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäss den örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.

Erme AG Installation | 6

6 Installation

6.1 Sicherheitshinweise



SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Sicheres Arbeiten während der Anschlussarbeiten!

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise durchführen:

- ▶ Die in Kapitel Sicherheit [▶ 15] aufgeführten Bestimmungen bei allen Arbeiten an / mit der Maschine einhalten.
- ➤ Sicherheitsbedenkliche Arbeitsweisen unterlassen. Die Anschlussarbeiten dürfen nur von dafür ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.
- Die Arbeiten nur gemäss den Vorschriften in dieser Betriebsanleitung durchführen.
- ▶ Die entsprechenden nationalen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und die örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften einhalten.
- ▶ Die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung tragen.

Zusätzlich Warnhinweise:

Gefahr durch elektrische Spannung!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

 Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäss den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.

Gefahr durch unter Druck stehende Leitungen und Bauteile!

Durch unter Druck stehende Leitungen und Bauteile können Verletzungen entstehen.

- Arbeiten an der Pneumatik nur durch geschultes Fachpersonal ausführen lassen.

Inline-Siegelmaschinen 53 / 88

6 | Installation Erme AG

6.2 Elektrischer Anschluss



∆GEFAHR

Lebensgefahr!

Bei Berührung mit Spannung führenden Teilen besteht Lebensgefahr.

- ▶ Elektrische Anschlussarbeiten dürfen ausschliesslich durch ausgebildete Elektrofachkräfte durchgeführt werden.
- ▶ Während der gesamten Anschlussarbeiten Spannung abschalten. Die Spannung erst im Rahmen der Inbetriebnahme zuschalten.

Beim elektrischen Anschluss folgende Hinweise beachten, um einen sicheren und fehlerfreien Betrieb der Maschine zu gewährleisten:

- ✓ Die vorhandene Netzspannung mit der auf dem Typenschild ausgewiesenen Spannung auf Übereinstimmung prüfen. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden an der Maschine auftreten.
- ✓ Die für den Betrieb der Maschine nötige Absicherung dem Kapitel **Technische** Daten [▶ 26] entnehmen.
- ✓ Sicherstellen, dass die Netzleitung unbeschädigt ist und nicht über scharfe Kanten verlegt wird.
- ✓ Die Anschlussleitung darf nicht straff gespannt sein, geknickt, gequetscht oder verknotet werden oder in Kontakt mit heissen Oberflächen kommen.
- ✓ Die elektrische Sicherheit der Maschine ist nur dann gewährleistet, wenn sie an ein vorschriftsmässig installiertes Schutzleitersystem (Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA) angeschlossen wird. Der Betrieb an einer Steckdose ohne Schutzleiter ist verboten. Die Installation im Zweifelsfall durch eine Elektrofachkraft überprüfen lassen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.
- ✓ Die Anschlussleitung so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.
- 1 Sicherstellen, dass der Hauptschalter (1) in Stellung "O" (Aus) steht.
- 2 Alle elektrischen Leitungen gemäss Elektroschaltplan ausführen und anschliessen.
- 3 Netzstecker in die Steckdose stecken.



Abb. 25: Hauptschalter

Erme AG Installation | 6

6.3 Druckluftanschluss



MARNUNG

Verletzungsgefahr!

Fehlerhafter Druckluftanschluss kann zu diversen Verletzungen führen.

- ▶ Anschlussarbeiten dürfen ausschliesslich durch eine entsprechende Fachkraft durchgeführt werden.
- ▶ Druckluftleitungen so verlegen, dass diese vor Beschädigungen geschützt sind.
 - Hierbei sicherstellen, dass keine Gefährdung durch Schlagen der Leitung (Peitschenhiebeffekt) oder Stolpergefahr entsteht.






Abb. 26: Druckluftanschluss

6.4 Anschluss Schutzgas




Abb. 27: Schutzgasanschluss

2 Bei Maschinen mit der Option "Doppelter Gaseingang": Eine zweite Schutzgasversorgung an den zweiten Schutzgasanschluss (2) anschliessen.

1 Die Schutzgasversorgung an den Schutzgasanschluss (1) anschliessen.



Abb. 28: Gasflasche sichern

3 Bei Verwendung von Gasflaschen diese in der Nähe der Maschine aufstellen und mit geeigneten Mitteln gegen Umfallen sichern.

Inline-Siegelmaschinen 55 / 88

7 Bedienung / Betrieb

7.1 Sicherheitshinweise



SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Sicheres Arbeiten während Bedienung und Betrieb!

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise durchführen:

- ▶ Die in Kapitel Sicherheit [▶ 15] aufgeführten Bestimmungen bei allen Arbeiten an / mit der Maschine einhalten.
- ▶ Sicherheitsbedenkliche Arbeitsweisen unterlassen. Die Maschine darf nur von dafür geschulten Bedienern bedient werden.
- Die Arbeiten nur gemäss den Vorschriften in dieser Betriebsanleitung durchführen.
- ▶ Die entsprechenden nationalen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und die örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften einhalten.
- ▶ Die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung tragen.
- ▶ Die Maschine nur betreiben, wenn keine Schäden erkennbar sind und alle Schutzeinrichtungen in einwandfreiem Zustand sind.

7.2 Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb der Maschine muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Die Maschine auf festem, ebenem Untergrund betreiben. Der Abstand zu Wänden und anderen Gegenständen muss mindestens 30 cm betragen.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Die Maschine darf nicht im Freien betrieben und gelagert werden.
- Bei der Wahl des Aufstellorts den Platzbedarf für Anschlüsse berücksichtigen.
- Die Maschine muss in einem gut belüfteten, trockenen Raum aufgestellt werden. Direkter Kontakt mit Wasser oder Dampf muss vermieden werden.
- Die Maschine darf nur betrieben werden, wenn die Feststeller an den Transportrollen geschlossen (also nach unten gedrückt) sind.

Erme AG Bedienung / Betrieb | 7

7.3 Folienrolle einsetzen

- ✓ Druckluft ist angeschlossen und funktionsbereit.
- ✓ Der Hauptschalter der Maschine ist ausgeschaltet.
- 1 Die Verriegelung (1) der vorderen Tür mit einem passenden Schlüssel öffnen, den Griff ziehen und die Tür öffnen.





Abb. 29: Türverriegelung



2 Den Sicherungsbolzen (2) nach unten ziehen und gleichzeitig den Verriegelungsbolzen (3) entnehmen.






Abb. 31: Folienrolle aufstecken

- 3 Die Folienrolle (4) auf die Rollenhalterung stecken, so dass der innere versiegelnde Teil nach unten zeigt (siehe Abbildung Folie abwickeln [▶ 58], Pos 8)
- 4 Sicherungsbolzen (2) nach unten ziehen und gleichzeitig den Verriegelungsbolzen (3) wieder einsetzen.

Inline-Siegelmaschinen 57 / 88

7.4 Folie einziehen

- ✓ Die Folienrolle ist eingesetzt.
- ✓ Der Hauptschalter der Maschine ist ausgeschaltet.
- 1 Die Stange (5) mittels der Scheibe (6) nach vorne ziehen.
- 2 Den Griff (7) nach oben ziehen, um die Verriegelung der Antriebswalze zu lösen.




Abb. 32: Antriebswalze lösen




Abb. 33: Folie abwickeln

3 Die Folie abwickeln und gemäss nebenstehender Abbildung bis zum Eingang in die Glocke durch die Maschine führen.




Abb. 34: Folie weiter abwickeln



MARNUNG

Verbrennungsgefahr!

Die Schweissplatte in Inneren der oberen Glocke kann eine Temperatur von 200 °C erreichen!

- ► Kontakt mit heissen Oberflächen vermeiden und Schutzhandschuhe tragen.
- ▶ Heisse Bauteile vor Beginn von Arbeiten abkühlen lassen.
- 4 Die Folie weiter abwickeln und gemäss nebenstehender Abbildung durch die Maschine führen.
- 5 Sicherstellen, dass kein Hindernis das korrekte Abwickeln der Folie unterhalb der Glocke verhindert.
- 6 Die Folie bis zum Resteaufwickler (9) weiter abwickeln, dann den Griff (7) nach unten drücken, um die Antriebswalze zu fixieren.




Abb. 35: Folie fixieren

Erme AG Bedienung / Betrieb | 7




Abb. 36: Folienende fixieren




Abb. 37: Verriegelungsbolzen justieren

7 Die Stange (5) bis zur Verriegelung in die vorgesehene Halterung einsetzen, um die Folie (10) zwischen dem Resteaufwickler (9) und der Stange (5) zu fixieren.

- 8 Mit dem Drehknopf (11) die Position des Verriegelungsbolzens (3) so einstellen, dass die Folienrolle (4) etwas gebremst und zentriert wird.
- 9 Die vordere Tür schliessen und mit dem entsprechenden Schlüssel verriegeln.
- 10 Die Maschine einschalten (siehe Kapitel **Einschalten** [▶ **70**]).
- 11 Schalter "Manuelle Resteaufwicklung" einschalten.
 - \Rightarrow Die Folie wird durch die Maschine gezogen und auf dem Resteaufwickler aufgewickelt.



HINWEIS

- ► Sicherstellen, dass die Folie richtig abgewickelt wird, ohne Hindernisse oder zu hohe Beanspruchungen.
- 12 Nach einigen Umdrehungen des Resteaufwicklers den Schalter "Manuelle Resteaufwicklung" ausschalten.

Inline-Siegelmaschinen 59 / 88

7.5 Restfolienrolle entnehmen

Zur Entnahme der Restfolienrolle wie folgt vorgehen:

- ✓ Der Maschinenhauptschalter ist ausgeschaltet.
- 1 Die Folie zwischen den Rollen (1) und (2) trennen.





Abb. 38: Folie trennen



2 Die Scheibe (3) festhalten und den Griff (4) um 90° drehen, um die Verriegelung zu lösen.





Abb. 40: Stange entnehmen

- 3 Die Scheibe (4) um 90° drehen und mit der Stange (5) herausziehen.
- 4 Die Restfolienrolle herausziehen.
- 5 Zum Einsetzen der Stange siehe Kapitel Folie einziehen [58].

Erme AG Bedienung / Betrieb | 7

7.6 Formatwechsel

7.6.1 Allgemeines

Beim Formatwechsel werden folgende Komponenten ausgewechselt:

- Schweissplatte (in der oberen Glocke)
- Form (in der unteren Glocke)
- Schalenhalterung (in der unteren Glocke)
- Führungsträger
- Ladefläche

7.6.2 Austausch der Schweissplatte



MARNUNG

Gefahr durch heisse Oberflächen!

Teile der Maschine können sich während des Betriebs stark aufheizen und bei Berührung zu Verletzungen führen.

- ► Kontakt mit heissen Oberflächen vermeiden und Schutzhandschuhe tragen.
- ▶ Heisse Bauteile vor Beginn von Arbeiten abkühlen lassen.
- 1 Die Maske "Werkzeugwechsel" aufrufen. Dazu auf der Startseite das Bedienfeld "MANUELLE STEUERUNGEN" betätigen und auf der Maske "Manuelle Steuerungen" das Bedienfeld "WERKZEUGWECHSEL" betätigen.
- 2 Die Spule leicht drehen, um die Folie abzuwickeln.
- 3 Auf der Maske "Werkzeugwechsel" den Schalter "SCHW.PLATTE" in die Position "UNTEN" bewegen, um die Schweissplattenhalterung abzusenken.



Abb. 41: Folie abwickeln





Abb. 42: Türverriegelung


4 Die Verriegelung der vorderen Tür mit einem passenden Schlüssel öffnen, den Griff ziehen und die Tür öffnen.

Inline-Siegelmaschinen 61 / 88



5 Den Hebel nach rechts drücken, um die Sicherheitsverriegelung der oberen Absaugkammer zu lösen.


Abb. 43: Sicherheitsverriegelung



6 Die Glocke leicht nach vorne ziehen, die Sicherheitsverriegelung wieder einrasten und die Glocke herausziehen, bis sie einrastet.




Abb. 44: Glocke positionieren



7 Den Sperrbolzen nach oben drücken und nach links schieben.





8 Den Sperrbolzen in der geöffneten Position nach unten drücken.







Abb. 47: Schweissplatte entnehmen

9 Die Schweissplatte aus der Glocke entnehmen.

Erme AG Bedienung / Betrieb | 7



10 Den Sperrbolzen der Glocke in die Entriegelungsposition bringen, die Glocke nach vorne ziehen, bis der Sperrbolzen den Rahmen des Gestells überschritten hat (Detail A) und den Sperrbolzen der Glocke wieder in die Verriegelungsposition bringen.






Abb. 48: Glocke positionieren



11 Die neue Schweissplatte einsetzen.







Abb. 50: Schweissplatte verriegeln

12 Die Schweissplatte mit dem Verriegelungsbolzen verriegeln.

⇒ Die Schweissplatte darf sich nicht entnehmen lassen, wenn sie nach vorne gezogen wird.

Inline-Siegelmaschinen 63 / 88



13 Den Sperrbolzen der Glocke in die Entriegelungsposition bringen und die Glocke nach hinten schieben.

Abb. 51: Glocke positionieren




Abb. 52: Glocke verriegeln

14 Die Glocke verriegeln.

15 Die vordere Tür schliessen und mit dem entsprechenden Schlüssel verriegeln.

16 Die Taste "RESET" auf dem Bedienpanel drücken.

17 Auf der Maske "Werkzeugwechsel" den Schalter "SCHW.PLATTE" in die Position "OBEN" bewegen, um die Schweissplattenhalterung anzuheben.

18 Auf der Maske "Werkzeugwechsel" die Taste Startseite zurückzukehren.



19 Schalter "Manuelle Resteaufwicklung" einschalten.

⇒ Die Folie wird durch die Maschine gezogen und auf dem Resteaufwickler aufgewickelt.



HINWEIS

► Sicherstellen, dass die Folie richtig abgewickelt wird, ohne Hindernisse oder zu hohe Beanspruchungen.

20 Nach einigen Umdrehungen des Resteaufwicklers den Schalter "Manuelle Resteaufwicklung" ausschalten.

Erme AG Bedienung / Betrieb | 7

7.6.3 Austausch der unteren Form und der Schalenhalterung



MARNUNG

Gefahr durch heisse Oberflächen!

Teile der Maschine können sich während des Betriebs stark aufheizen und bei Berührung zu Verletzungen führen.

- ► Kontakt mit heissen Oberflächen vermeiden und Schutzhandschuhe tragen.
- ▶ Heisse Bauteile vor Beginn von Arbeiten abkühlen lassen.
- 1 Die Maske "Werkzeugwechsel" aufrufen. Dazu auf der Startseite das Bedienfeld "MANUELLE STEUERUNGEN" betätigen und danach auf der Maske "Manuelle Steuerungen" das Bedienfeld "WERKZEUGWECHSEL" betätigen.
- 2 Auf der Maske "Werkzeugwechsel" den Schalter "SCHALE" in die Position "UNTEN" bewegen, um die Schalenhalterung abzusenken.
- 3 Die Verriegelung der vorderen Tür mit einem passenden Schlüssel öffnen, den Griff ziehen und die Tür öffnen.




Abb. 53: Türverriegelung



Abb. 54: Sicherheitsverriegelung




Abb. 55: Glocke

4 Den Hebel nach rechts drücken, um die Sicherheitsverriegelung der oberen Absaugkammer zu lösen.

5 Die Glocke nach hinten drücken.

Inline-Siegelmaschinen 65 / 88



6 Die Sicherheitsverriegelung mit einem geeigneten Werkzeug lösen.

Abb. 56: Sicherheitsverriegelung



7 Die Form nach vorne herausziehen.

Abb. 57: Form herausziehen



8 Die Schalenhalterung durch Betätigung der Schnelllösevorrichtung herausnehmen.

Abb. 58: Schnelllösevorrichtung



9 Die neue Schalenhalterung und die neue Form einlegen und durch die entsprechende Befestigungsnocke verriegeln.

Abb. 59: Schalenhalterung verriegeln



Abb. 60: Glocke positionieren

10 Die Glocke nach vorne bis zur Befestigungsposition ziehen.

Erme AG Bedienung / Betrieb | 7



Abb. 61: Glocke verriegeln

11 Die Glocke verriegeln.

12 Die vordere Tür schliessen und mit dem entsprechenden Schlüssel verriegeln.

13 Die Taste "RESET" auf dem Bedienpanel drücken.

14 Auf der Maske "Werkzeugwechsel" den Schalter "SCHALE" in die Position "OBEN" bewegen, um die Schalenhalterung anzuheben.

15 Auf der Maske "Werkzeugwechsel" die Taste ' Startseite zurückzukehren.



betätigen, um zur

7.6.4 Austausch des Führungsträgers

2 Den Führungsträger nach vorne ziehen.



Abb. 62: Führungsträger entriegeln

1 Den Führungsträger durch Drehen des Entriegelungsknopfs gegen den Uhrzeigersinn entriegeln.





3 Den Führungsträger anheben und herausziehen.



Abb. 64: Führungsträger



Abb. 65: Führungsträger positionieren

4 Den neuen Führungsträger über der Nische positionieren.

Inline-Siegelmaschinen 67 / 88



Abb. 66: Führungsträger einsetzen

5 Den Führungsträger bis zur Bodenwanne absenken.



Abb. 67: Führungsträger einsetzen

6 Den Führungsträger bis zum Anschlag in die Maschine schieben.



Abb. 68: Führungsträger verriegeln

7 Den Führungsträger durch Drehen des Entriegelungsknopfs im Uhrzeigersinn verriegeln.

7.6.5 Austausch der Ladefläche



1 Die Klappe öffnen.





Abb. 70: Verriegelungsbolzen

2 Den Verriegelungsbolzen herausziehen.

Erme AG Bedienung / Betrieb | 7



Abb. 71: Ladefläche entnehmen

Abb. 72: Ladefläche verriegeln

- 3 Die Ladefläche entnehmen.
- 4 Die neue Ladefläche bei herausgezogenem Verriegelungsbolzen einsetzen und bis zum Anschlag einschieben.
- 5 Die Ladefläche mit dem Verriegelungsbolzen sichern.
 - ⇒ Der Bolzen muss in die entsprechende Bohrung einrasten.
- 6 Die Klappe schliessen.

7.7 Maschine für Schutzbegasung vorbereiten



∆GEFAHR

Brandgefahr durch falsches Schutzgas!

Bei der Begasung mit Sauerstoff besteht Brandgefahr!

- ▶ Als Schutzgas darf standardmässig nur Stickstoff oder ein Gemisch aus Stickstoff und Kohlendioxid verwendet werden.
- ▶ Die Verwendung von sauerstoffhaltigen Gasen (über 21 %) ist nur nach speziellen Sicherheitsmassnahmen (spezielle Vakuumpumpe, Spezialöl und Sicherheitsventile) zulässig.




Abb. 73: Ventilarmatur

- 1 Den Haupthahn der Gasflasche öffnen.
- 2 Die Rändelschraube an der Ventilarmatur (links) öffnen. Auf dem rechten Manometer wird der Fülldruck der Gasflasche angezeigt.
- 3 Den Begasungsdruck auf max. 5 bar einstellen (Anzeige linkes Manometer).



SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

- ▶ Mit Schutzgas verpackte Lebensmittel müssen entsprechend gekennzeichnet werden.
- ▶ Bei Nichtverwendung der Schutzbegasung immer den Haupthahn der Gasflasche schliessen.

Inline-Siegelmaschinen 69 / 88

7.8 Einschalten

Zum Einschalten der Maschine wie folgt vorgehen:

- 1 Den Hauptschalter der Maschine einschalten.
- 2 Die Druckluftversorgung einschalten.
 - ⇒ Der Druck muss mindestens 6 bar betragen.
- 3 Die Schutzgasversorgung einschalten.
 - ⇒ Der Druck darf maximal 4 bar betragen.
- 4 Die Taste "RESET" auf dem Bedienpanel betätigen.
 - ⇒ Die Kontrollleuchte in der Taste muss dauerhaft leuchten.
- 5 Am Digital-Thermostat auf dem Bedienfeld die eingestellte Temperatur für die Schweissplatte prüfen und Temperatur einstellen, siehe Kapitel Schweisstemperatur einstellen [71].
- 6 Hochfahren der Steuerung abwarten.
 - ⇒ Das Startbild wird angezeigt.

7.9 Ausschalten

Zum Ausschalten der Maschine wie folgt vorgehen:

- 1 Sicherstellen, dass sich keine Behälter in der Maschine befinden.
- 2 Den Hauptschalter der Maschine ausschalten.
- 3 Die Druckluftversorgung der Maschine ausschalten.
- 4 Die Schutzgasversorgung ausschalten.

7.10 Stillsetzen im Notfall

Für das Stillsetzen in einem Notfall:

1 NOT-HALT Schlagtaster betätigen.

7.11 Wiedereinschalten nach einem Notfall

Zum Wiedereinschalten nach einem Notfall folgende Massnahmen durchführen:

- 1 Ursache für den Notfall beseitigen / beseitigen lassen.
- 2 NOT-HALT Taster entriegeln.
- 3 Taste "RESET" auf dem Bedienpult drücken.
- 4 Sicherheitseinrichtungen überprüfen.

Erme AG Bedienung / Betrieb | 7

7.12 Maschine vorbereiten

1 Die Maschine an die gewünschten Verpackungsgüter anpassen (siehe Kapitel Formatwechsel [▶ 61]).



ACHTUNG

Sachschaden durch fehlerhafte Formatteile!

Der Betrieb der Maschine mit nicht zueinander passenden Formatteilen kann zu Maschinenschäden führen.

- ▶ Sicherstellen, dass alle installierten Formatteile zum gewünschten Verpackungsgut passen.
- 2 Folie prüfen, ggf. neue Folienrolle einsetzen (Folienrolle einsetzen [57]).
- 3 Die Maschine einschalten (siehe Kapitel Einschalten [▶ 70]).

7.13 Schweisstemperatur einstellen

Zum Einstellen der Schweisstemperatur wie folgt vorgehen:




Abb. 74: Digital-Thermostat

- 1 Die Taste "P" (5) drücken.
 - ⇒ Auf dem Display (1) wird *SP1* angezeigt.
- 2 Mit den Tasten "\nabla" (3) und "\v" (4) die gewünschte Temperatur einstellen.
 - ⇒ Auf dem Display (1) wird die Temperatur in °C angezeigt.
- 3 Die Taste "P" (5) drücken, um die Einstellung zu speichern.
 - ⇒ Auf dem Display (1) wird die aktuelle Temperatur in °C angezeigt.
 - ⇒ Die LED-Betriebskontrollleuchte (9) leuchtet, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Inline-Siegelmaschinen 71 / 88

7.14 Vakuumiervorgang starten

- 1 Maschine vorbereiten (siehe Kapitel Maschine vorbereiten [71]).
- 2 Maschine für Schutzbegasung vorbereiten (siehe Kapitel **Maschine für Schutzbegasung vorbereiten** [> 69]), wenn eine Vakuumierung unter Schutzgas erfolgen soll.
- 3 Gewünschtes Programm auswählen und nötige Anpassungen vornehmen (siehe Kapitel Beschreibung der Bedienoberfläche [» 32]).



ACHTUNG

Sachschaden durch fehlerhafte Programmparameter

Beim Betrieb der Maschine mit fehlerhaften Programmparametern könnten die Schalen brechen.

- Das Programm entsprechend der Art der Schalen in Übereinstimmung mit den montierten Formatteilen auswählen.
- 4 Die Ladefläche mit den zu versiegelnden Schalen bestücken.



HINWEIS

- ▶ Die Schalen so einlegen, dass der untere Teil auf die Schalen-Einschubhalterung passt, die sich auf der Ladefläche befindet.
- Damit der Arbeitslauf beginnen kann, müssen alle Schalen, die die montierte Form aufnehmen kann, gleichzeitig zumindest für 1,0 Sekunden auf der Ladefläche liegen.
- 5 Die Taste "START" auf dem Bedienpult für einige Sekunden gedrückt halten.
 - ⇒ Die Absaugpumpe geht in Betrieb, und das Förderband fängt mit der Simulation des Ladens und Entladens der Vakuumglocke an.
 - ⇒ Das Gerät wartet für eine bestimmte Anzahl von Zyklen, die vom Hersteller voreingestellt wurde, auf die Beladung mit den Schalen.
 - ⇒ Die verpackten Schalen werden aus der Maschine ausgegeben.

7.15 Tätigkeiten nach Gebrauch

- 1 Sicherstellen, dass sich keine Schalen auf der Ladefläche und in der Maschine befinden.
- 2 Haupthahn der Schutzgasflasche schliessen, wenn die Vakuumierung unter Schutzgas erfolgte.
- 3 Maschine reinigen (siehe Kapitel Maschine reinigen [▶ 81]).

8 Störungsbehebung

8.1 Sicherheitshinweise



SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Sicheres Arbeiten während der Störungsbehebung!

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise durchführen:

- ▶ Die in Kapitel Sicherheit [▶ 15] aufgeführten Bestimmungen bei allen Arbeiten an / mit der Maschine einhalten.
- ▶ Sicherheitsbedenkliche Arbeitsweisen unterlassen. Arbeiten zur Störungsbehebung dürfen nur von dafür ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.
- Die Arbeiten nur gemäss den Vorschriften in dieser Betriebsanleitung durchführen.
- ▶ Die entsprechenden nationalen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und die örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften einhalten.
- ▶ Die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung tragen.

Zusätzlich Warnhinweise zur Störungsbehebung:

Gefahr durch elektrische Spannung!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

- Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäss den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.
- Maschine freischalten, Spannungsfreiheit pr
 üfen und gegen Wiedereinschalten sichern.

Gefahr durch unter Druck stehende Leitungen und Bauteile!

Durch unter Druck stehende Leitungen und Bauteile können Verletzungen entstehen.

- Maschine ausschalten und unter Druck stehende Teile drucklos machen.

Gefahr durch heisse Oberflächen!

Teile der Maschine können sich während des Betriebs stark aufheizen und bei Berührung zu Verletzungen führen.

- Warnschilder beachten.
- Kontakt mit heissen Oberflächen vermeiden oder Schutzhandschuhe tragen.
- Heisse Bauteile vor Beginn von Arbeiten abkühlen lassen.

Inline-Siegelmaschinen 73 / 88

8 | Störungsbehebung Erme AG



ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgemässe Störungsbehebung.

Werden anstehende Störungen ignoriert oder nicht sachgemäss beseitigt, kann dies zu Beschädigungen an der Maschine führen.

- ▶ Maschine bei anliegenden Störungen stillsetzen.
- ▶ Störung sachgemäss beseitigen oder durch die entsprechende Fachkraft beseitigen lassen.

8.2 Qualifikation des Personals

Die Störungsbehebung darf nur von Personen durchgeführt werden, die

- aufgrund ihrer Ausbildung und Qualifikation dazu berechtigt sind.
- vom Betreiber der Maschine dazu beauftragt sind.

8.3 Hinweise zur Störungsbehebung



HINWEIS

Führen die hier aufgeführten Massnahmen nicht zu einer Beseitigung der Störung, den Kundendienst der Firma ERME AG kontaktieren.

Siehe Kapitel "Kundendienst [14]".

8.4 Störungsanzeigen

Folgende Fehlermeldungen können auf dem Display angezeigt werden:

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Behebung
1 – MOTORSCHUTZSC HALTER!	o o	Kundendienst benachrichtigen.
2 – NIEDRIGE TEMPERATUR!	Die Schweissplatte hat die eingestellte Temperatur noch nicht erreicht.	Warten, bis die Startseite auf dem Display erscheint.
3 – NIEDRIGER LUFTDRUCK!	Der Druck der Druckluftversorgung ist unzureichend oder die Maschine ist nicht an die Druckluftversorgung angeschlossen.	Druckluftversorgung prüfen, Druck einstellen.

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Behebung
4 – NIEDRIGER GASDRUCK!	Der Druck der Schutzgasversorgung ist unzureichend.	Sicherstellen, dass der Hahn der Gasflasche geöffnet ist.
		Gasflasche wechseln.
5 – OFFENE TÜR!	Die vordere Tür ist offen.	Tür schliessen und die Taste "RESET" drücken.
6 - NOTSCHALTER!	Der NOT-HALT-Taster wurde betätigt.	Die Ursache für den NOT-HALT beheben, den NOT-HALT-Taster durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn entriegeln und die Taste "RESET" drücken.
7 – GERISSENE FOLIE!	Die Folie ist gerissen oder die Rolle ist aufgebraucht.	Die Folie auswechseln und die Taste "RESET" drücken.
	Die Folie ist nicht richtig gespannt, der Sensor zur Kontrolle der Folienabwicklung ist defekt oder nicht richtig eingestellt, die Kontrollrolle ist beschädigt und dreht sich nicht.	Kundendienst benachrichtigen.
8 – DEFEKT SCHWEISSUNG!	Die Schweissung wurde nicht korrekt ausgeführt.	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten.
		Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
9 – GEFAHR FOLIENRISS!		Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten.
		Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
11 – DEFEKT ABSAUGUNG!	Der Absaugzyklus hat die zulässige Maximalzeit überschritten und wurde nicht beendet.	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten.
		Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
12 –GAS DEFEKT!	Der Gaseinfüllzyklus hat die zulässige Maximalzeit überschritten und wurde nicht beendet.	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten.
		Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.

Inline-Siegelmaschinen 75 / 88

8 | Störungsbehebung Erme AG

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Behebung
13 – OFFENE KLAPPE!	Die Klappe an der Ladefläche ist offen.	Klappe schliessen und sicherstellen, dass der Schliessmechanismus nicht bechädigt ist. Taste "RESET" drücken
14 – SCHADEN AM SENSOR DER KETTE!	Der Sensor für die Ladekettenkontrolle erkennt die Stangen für das Beladen der Schalen nicht. Entweder ist der Sensor nicht richtig eingestellt oder er ist defekt.	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
15 - TIMEOUT BEIM EINLEGEN DER SCHALEN!	Der Einlegezyklus hat die zulässige Maximalzeit überschritten und wurde nicht beendet.	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
16 - TIMEOUT BEIM ENTLADEN!	Der Entladungszyklus in der Absaugkammer hat die Maximalzeit überschritten und wurde nicht beendet.	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
17 - TIMEOUT NULLPOSITION!	Der Verpackungszyklus ist fertig, nur das Entladen der Schale wird nicht gestartet.	Die Sensoren Schalenhalterung, untere Glocke, Schweissplatte
		Zyklus neu starten. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
18 – SONAR 1 VERSCHMUTZT!	Sensoren für die Entnahme der Schalen auf der Ladefläche verschmutzt.	Sensoren mit einem feuchten Tuch reinigen und sicherstellen, die Sensoren nicht zu beschädigen.
	Sensoren, Kabel oder Stecker beschädigt.	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.

	Behebung
	Sensoren für die Ermittlung der Schalen auf der Ladefläche mit einem feuchten Tuch reinigen und sicherstellen, die Sensoren nicht zu beschädigen.
Sensoren, Kabel oder Stecker beschädigt.	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten.
	Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
Die Fotozelle am Ausgang (Entladung der Schale) wurde unterbrochen.	Sicherstellen, dass keine Schale den Ausgang blockiert, die Fotozelle und den Rückstrahler reinigen.
	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten.
	Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
Mechanische Blockierung oberhalb der Glocke ist nicht eingerastet.	Sicherstellen, dass die mechanische Blockierung oberhalb der Glocke eingerastet ist.
Sensoren, Kabel oder Stecker beschädigt.	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten.
	Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
Der Inverter für die Steuerung der Geschwindigkeit des Förderbands für die Beladung mit den Schalen ist defekt.	Sicherstellen, dass die Ladefläche frei ist und dass keine Hindernisse (Schmutzreste, zuvor eingelegte Schalen, usw.) das Gleiten der Kette behindern.
	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten.
	Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
Folienklemme am Resteaufwickler geöffnet.	Den Griff der Folienklemme am Resteaufwickler nach unten drücken.
Sensoren, Kabel oder Stecker beschädigt.	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten.
	Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
	Schalen wurden von den Sensoren nicht ermittelt. Sensoren, Kabel oder Stecker beschädigt. Die Fotozelle am Ausgang (Entladung der Schale) wurde unterbrochen. Mechanische Blockierung oberhalb der Glocke ist nicht eingerastet. Sensoren, Kabel oder Stecker beschädigt. Der Inverter für die Steuerung der Geschwindigkeit des Förderbands für die Beladung mit den Schalen ist defekt. Folienklemme am Resteaufwickler geöffnet. Sensoren, Kabel oder

Inline-Siegelmaschinen 77 / 88

8 | Störungsbehebung Erme AG

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Behebung
24 – FÜHRUNGSKLAPPE OFFEN!	Der Führungsträger ist nicht korrekt installiert oder der Sensor hat ihn nicht ermittelt. Der Sensor ist nicht richtig eingestellt oder er ist defekt.	Die Montage der Führungsklappe prüfen und die Taste "RESET" drücken. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
25 – FOTOZELLE EINGANG!	Die Fotozelle am Eingang (Beladung der Schale) wurde unterbrochen.	Sicherstellen, dass keine Schale den Eingang blockiert, die Fotozelle und den Rückstrahler reinigen. Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
26 – VAC FEHLER!	Der Druckwächter ermittelt keinen Druckwert in der Absaugkammer und es ist kein Arbeitsablauf in Gang.	Taste "RESET" drücken. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
28 – SONAR 2 VERSCHMUTZT!	Sensoren für die Ermittlung der Schalen auf der Ladefläche verschmutzt.	Sensoren mit einem feuchten Tuch reinigen und sicherstellen, die Sensoren nicht zu beschädigen.
	Sensoren, Kabel oder Stecker beschädigt.	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
29 – SONAR 3 VERSCHMUTZT!	Sensoren für die Ermittlung der Schalen auf der Ladefläche verschmutzt.	Sensoren mit einem feuchten Tuch reinigen und sicherstellen, die Sensoren nicht zu beschädigen.
	Sensoren, Kabel oder Stecker beschädigt.	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
33 – SENSOR SCHWEISSUNG!	Die Schweissplatte ist nach dem Schweissvorgang nicht wieder nach oben gefahren oder sie ist wieder nach oben	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Behebung
	gefahren, aber der Sensor ermittelt ihre Position nicht.	
34 – SENSOR UNTERE GLOCKE!	Die untere Absaugkammer ist nicht offen oder der Sensor kann die Position nicht ermitteln.	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten.
		Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
35 – SENSOR SCHALENHALTERU NG!	Die Schalenhalterung ist nicht nach oben gefahren oder der Sensor kann die Position nicht ermitteln.	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten.
		Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
36 – TIMEOUT DOSIERVORRICHTU	Die Vorrichtung für die Dosierung des Produktes	Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten.
NG! (optional)	ist nicht OK.	Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.
37 – TIMEOUT PARALLEL-SERIEN-		Taste "RESET" drücken und Zyklus neu starten.
UMSETZER! (optional)	beim Entladen ist nicht OK.	Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, Kundendienst benachrichtigen.

Inline-Siegelmaschinen 79 / 88

9 | Reinigung Erme AG

9 Reinigung

9.1 Sicherheitshinweise



SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Sicheres Arbeiten während der Reinigung!

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise durchführen:

- ▶ Die in Kapitel Sicherheit [▶ 15] aufgeführten Bestimmungen bei allen Arbeiten an / mit der Maschine einhalten.
- ▶ Sicherheitsbedenkliche Arbeitsweisen unterlassen.
- Die Arbeiten nur gemäss den Vorschriften in dieser Betriebsanleitung durchführen.
- ▶ Die entsprechenden nationalen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und die örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften einhalten.

Zusätzlich Warnhinweise zur Reinigung:

Gefahr durch heisse Oberflächen!

Teile der Maschine können sich während des Betriebs stark aufheizen und bei Berührung zu Verletzungen führen.

- Warnschilder beachten.
- Kontakt mit heissen Oberflächen vermeiden oder Schutzhandschuhe tragen.
- Heisse Bauteile vor Beginn von Arbeiten abkühlen lassen.

ACHTUNG

Mögliche Sachbeschädigung während der Reinigung!

Durch unsachgemässe Reinigung kann es zu Sachschäden an der Maschine kommen.

- ▶ Sicherstellen, dass keine Flüssigkeiten in die Absaugöffnungen gelangen.
- ▶ Die Maschine nicht mit Hochdruck- oder scharfem Wasserstrahl reinigen.

Erme AG Reinigung | 9

9.2 Qualifikation des Personals

Die Maschine darf nur von Personen gereinigt werden, die

- eine entsprechende Unterweisung erhalten haben.
- vom Betreiber der Maschine dazu beauftragt sind.

9.3 Maschine reinigen

Bei der Reinigung wie folgt vorgehen:

- 1 Auf dem Touchscreen die Maske "Kammerschliessung" aufrufen und das Bedienfeld "SCHLIESSEN" betätigen.
- 2 Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen (siehe Kapitel **Ausschalten** [> 70]).
- 3 Zu reinigende Flächen abkühlen lassen!
- 4 Zur Reinigung groben Schmutz manuell entfernen und anschliessend mit neutralen, lebensmitteltauglichen Reinigungsmitteln und einem feuchten Lappen abwischen.



HINWEIS

- ▶ Keine aggressiven Reinigungsmittel zur Reinigung verwenden!
- ▶ Bei Feststellung von Beschädigungen die zuständigen Personen informieren!

Inline-Siegelmaschinen 81 / 88

10 | Wartung Erme AG

10 Wartung

10.1 Sicherheitshinweise



SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Sicheres Arbeiten während der Wartung!

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise durchführen:

- ▶ Die in Kapitel Sicherheit [▶ 15] aufgeführten Bestimmungen bei allen Arbeiten an / mit der Maschine einhalten.
- Sicherheitsbedenkliche Arbeitsweisen unterlassen.
 Wartungsarbeiten dürfen nur von dafür ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.
- Die Arbeiten nur gemäss den Vorschriften in dieser Betriebsanleitung durchführen.
- ▶ Die entsprechenden nationalen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und die örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften einhalten.
- ▶ Die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung tragen.

Zusätzlich Warnhinweise zur Wartung:

Gefahr durch elektrische Spannung!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

- Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäss den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.
- Maschine freischalten, Spannungsfreiheit prüfen und gegen Wiedereinschalten sichern.

Gefahr durch unter Druck stehende Leitungen und Bauteile!

Durch unter Druck stehende Leitungen und Bauteile können Verletzungen entstehen.

- Maschine ausschalten und unter Druck stehende Teile drucklos machen.

Gefahr durch heisse Oberflächen!

Teile der Maschine können sich während des Betriebs stark aufheizen und bei Berührung zu Verletzungen führen.

- Warnschilder beachten.
- Kontakt mit heissen Oberflächen vermeiden oder Schutzhandschuhe tragen.
- Heisse Bauteile vor Beginn von Arbeiten abkühlen lassen.

Erme AG Wartung | 10



ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgemässe Ausführung der Wartungsarbeiten.

Werden Wartungsarbeiten nicht sachgemäss ausgeführt, kann dies zu Beschädigungen an der Maschine führen.

▶ Wartungsarbeiten fach- und sachgemäss durchführen.

10.2 Qualifikation des Personals

Wartungsarbeiten an der Maschine dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die

- aufgrund ihrer Ausbildung und Qualifikation dazu berechtigt sind.
- vom Betreiber der Maschine dazu beauftragt sind.

Inline-Siegelmaschinen 83 / 88

10 | Wartung Erme AG

10.3 Wartungsübersicht

Folgende Wartungsarbeiten an der Maschine durchführen:

durchzuführende Arbeiten	Intervall	weitere Hinweise
Sichtkontrolle der Maschine durchführen, auf:	Vor jeder Inbetriebnahme	Festgestellte Mängel sofort
 Verschmutzung 		beseitigen lassen.
 Beschädigung 		
Elektrische Anschlüsse und Netzkabel auf Beschädigung prüfen.	Vor jeder Inbetriebnahme	Festgestellte Mängel sofort beseitigen lassen.
Pneumatiksystem auf Beschädigung prüfen.	Vor jeder Inbetriebnahme	Festgestellte Mängel sofort beseitigen lassen.
Maschine reinigen.	Nach jedem Einsatz	siehe Kapitel Maschine reinigen [> 81].
Funktion des NOT-HALT-Tasters prüfen.	Vor jeder Inbetriebnahme	siehe Kapitel Stillsetzen im Notfall [> 70] und Wiedereinschalten nach einem Notfall [> 70].

11 Ausserbetriebnahme und Entsorgung

11.1 Sicherheitshinweise



SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Sicheres Arbeiten während der Ausserbetriebnahme und Entsorgung!

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise durchführen:

- ▶ Die in Kapitel Sicherheit [▶ 15] aufgeführten Bestimmungen bei allen Arbeiten an / mit der Maschine einhalten.
- ➤ Sicherheitsbedenkliche Arbeitsweisen unterlassen. Arbeiten zur Ausserbetriebnahme und Entsorgung dürfen nur von dafür ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.
- ▶ Die Arbeiten nur gemäss den Vorschriften in dieser Betriebsanleitung durchführen.
- ▶ Die entsprechenden nationalen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und die örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften einhalten.
- ▶ Die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung tragen.

Zusätzlich Warnhinweise zur Ausserbetriebnahme und Entsorgung:

Gefahr durch elektrische Spannung!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

- Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäss den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.
- Maschine freischalten, Spannungsfreiheit pr
 üfen und gegen Wiedereinschalten sichern.

Gefahr durch unter Druck stehende Leitungen und Bauteile!

Durch unter Druck stehende Leitungen und Bauteile können Verletzungen entstehen

Maschine ausschalten und unter Druck stehende Teile drucklos machen.

Inline-Siegelmaschinen 85 / 88

Gefahr durch heisse Oberflächen!

Teile der Maschine können sich während des Betriebs stark aufheizen und bei Berührung zu Verletzungen führen.

- Warnschilder beachten.
- Kontakt mit heissen Oberflächen vermeiden oder Schutzhandschuhe tragen.
- Heisse Bauteile vor Beginn von Arbeiten abkühlen lassen.

11.2 Qualifikation des Personals

Die Ausserbetriebnahme und Entsorgung darf nur von Personen durchgeführt werden, die

- aufgrund ihrer Ausbildung und Qualifikation dazu berechtigt sind.
- vom Betreiber der Maschine dazu beauftragt sind.

11.3 Ausserbetriebnahme

11.3.1 Vorübergehende Ausserbetriebnahme

Bei einer vorübergehenden Ausserbetriebnahme folgendermassen vorgehen:

- 1 Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen.
- 2 Maschine von der Druckluftversorgung trennen.
- 3 Maschine von der Schutzgaszufuhr trennen.
- 4 Bei längerer Ausserbetriebnahme Konservierungsmassnahmen treffen und regelmässig den Zustand der Konservierung kontrollieren.

11.3.2 Endgültige Ausserbetriebnahme / Demontage

- 1 Arbeitsschritte der "Vorübergehenden Ausserbetriebnahme" durchführen.
- 2 Maschine von jeder externen Energiezufuhr trennen.



SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

- ► Sicherstellen, dass die Maschine spannungsfrei ist, Restspannungen beachten (z.B. bei Frequenzumrichter)!
- Sicherstellen, dass die Maschine komplett drucklos ist, Druckspeicher beachten!
- 3 Alle Verbindungsschläuche / Rohrleitungen demontieren.
- 4 Werkstoffe, Bauteile, Schmier- und Hilfsstoffe der ordnungsgemässen Entsorgung zuführen.

11.4 Entsorgung

Für die ordnungsgemässe Entsorgung nach der Demontage folgende Schritte durchführen:

- Metalle und Kunststoffe sortenrein zur Wiederverwertung oder Verschrottung geben.
- Nicht mehr verwendbare Problemstoffe, wie Schmier- und Reinigungsmittel oder elektrische Bauteile, entsprechend den örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.



ACHTUNG

Umweltschäden bei falscher Entsorgung!

Falsche Entsorgung kann zu Umweltschäden führen.

▶ Angaben der Hersteller der Schmier- und Hilfsstoffe zur umweltgerechten Entsorgung beachten!

Inline-Siegelmaschinen 87 / 88

12 | Konformitätserklärung Erme AG

12 Konformitätserklärung

(Originalkonformitätserklärung)

im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II 1A

Name des Herstellers

ERME AG

SWISS VACUUM SOLUTIONS

Anschrift des Herstellers

Grossmattstrasse 25 CH - 8964 Rudolfstetten

Wir erklären, dass das Produkt:

Fabrikat

Vakuum-Verpackungsmaschinen

Тур

Automatische Inline-Siegelmaschinen (TSK350, TSK470)

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

Einschlägige EU-Richtlinien

EG-Richtlinie i.d.F. 2006/42/EG EMV-Richtlinie i.d.F. 2014/30/EU

Angewendete harmonisierte

Normen:

DIN EN ISO 12100: 03/2011:

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und

Risikominderung

DIN EN 60204-1: 06/2007:

Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1:

Allgemeine Anforderungen

EN ISO 14159:

Sicherheit von Maschinen - Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen

Bevollmächtigter für das Zusammenstellen der technischen Unterlagen: **ERME AG**

Eine technische Dokumentation ist vollständig vorhanden.

Die zur Maschine gehörende Betriebsanleitung liegt vor.

- in der Originalfassung
- in der Landessprache des Anwenders

Es wird vorausgesetzt, dass der Betrieb des Produktes nur seiner bestimmungsgemässen Verwendung entspricht. Informationen zur

bestimmungsgemässen Verwendung sind aus der technischen Dokumentation zu

entnehmen.

Rudolfstetten, den 8. Januar 2018

Unterschrift

Thomas Meyer